

# PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ Č: 69/07

vypracovaný odbornou komisí

Vodovody a kanalizace JČ a.s., B. Němcové 2, Č. Budějovice 370 80

V Č. Krumlově dne 26.3.2007

## **Složení komise:**

Pavel Grup – vedoucí provozního střediska Č. Krumlov  
Ing. Jiří Bicek – technický pracovník  
Bohumír Soukup – provozní elektrikář, revizní technik

## **Název objektu:**

Ražený kolektor Český Krumlov

## **Použité podklady:**

1. Místní prohlídka
2. Norma ČSN 332000-3 a normy související

## **Popis objektu:**

Ražený kolektor slouží pro rozvod inženýrských sítí pro část vnitřního města.

## **Prostory:**

1. kanceláře, chodby, šatna, WC
2. dílna a agregátem
3. sprcha
4. tubus kolektoru
5. venkovní prostor

## **Rozhodnutí:**

Určení vnějších vlivů bylo provedeno dle ustanovení normy ČSN 33 2000-3

### **Prostor 1**

#### **Kanceláře, chodby, šatna, WC:**

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AQ1, AR1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1  
- prostor normální

### **Prostor 2**

#### **Dílna s agregátem:**

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AQ1, AR1, BA1, BC2, BD1, BE2N3, CA1, CB1  
B1  
- prostor zvlášť nebezpečný

**Prostor 3****Sprcha:**

AA5,AB5,AC1,AD4,AE1,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AQ1,AR1,BA4,BC3,BD1,BE1,CA1,CB1

- prostor zvlášť nebezpečný

**Prostor 4****Tubus kolektoru:**

AA5,AB5,AC1,AD4,AE1,AF4,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AQ1,AR2,BA4,BC3,BD2,BE3N2,CA1,CB1

- prostor zvlášť nebezpečný

**Prostor 5****Venkovní prostor:**



AA2,AA4,AB8,AC1,AD3,AE1,AF1,AG1,AH1,AK2,AL2,AM1,AN2,AQ1,AS2,BA4,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

- prostor zvlášť nebezpečný

**Zdůvodnění:**

Komise k uvedenému rozhodnutí došla na základě rozboru činnosti a provozu v místnostech hodnoceného objektu.

26.4.2007

  
.....  
Pavel Grup  
.....  
ing. Jiří Bicek  
.....  
Bohumír Soukup