

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ - KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Prosinec / 2014 Ing. Šantavá

Prvek:

LAVICE

číslo:

TR/1-5

POČET KUSŮ: 5 BLOKŮ (14 + 4 + 5 + 8 + 8 KS)

DATECE: okolo 1900

popis:

Lavice z měkkého dřeva, čela tvoří rámová konstrukce s třemi plochými výplněmi - někde i rámová opěradla, ostatní opěradla a sedáky deskové, boky deskové s profilovaným obvodem – směrem do uličky zdobené vyřezanou linkou.

Oba bloky pod kruchtou mají v čele lavice mezi pilíři, které jsou užší.

Podlaha prkenná na postranních trámech.

umístění:

Loď + prostor pod kruchtou

rozměry:

3,00 x 1,10 m

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

stav:

Značně znečištěné, napadení dřevokazným hmyzem (červotoč), mechanické poškození, poškozená povrchová úprava.

poznámka:

návrh:

Očistit, ošetřit nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, opravit poškozená místa, doplnit chybějící části, zretušovat povrch a přetřit nátěrem s voskem.

Zkontrolovat stav spodní části, zteřelé prvky nahradit kopiemi.



Celkový pohled

Detail

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ - KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Prosinec / 2014 Ing. Šantavá

Prvek:	LAVICE	číslo:	TR/2
--------	---------------	--------	-------------

POČET KUSŮ: 1+ PŘEDSUNUTÁ

DATE: konec 18. stol.

popis: Lavice z měkkého dřeva při zadní stěně chóru s přesahem na část bočních stěn. Přední čelo tvoří rámová konstrukce s plochými výplněmi rámovanými profilovanou odsakovanou lištou, mezi výplněmi pilastry s řezbou listů, nad nimi vlis s řezbou. Sedáky deskové, na profilovaných mezistěnách deskové područky, spodní část zadní stěny rámová, horní desková, poprseň prkenná, Podlaha prkenná na trámech.
Z opěradla vystupuje obraz Ukřižování v rámu zdobeném obdobně jako čelo. Před obrazem je předsunutá lavice.

umístění:	Spodní chór	rozměry:	13,80 x 1,15 m
-----------	-------------	----------	----------------

materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Přírodní
-----------	-------	-------------------	----------

stav: Značně znečištěná, napadení dřevokazným hmyzem (červotoč), mechanické poškození, chybí část lišt a arch. článků, poškozená povrchová úprava; obraz téměř nečitelný.

poznámka:	
-----------	--

stav: Očistit, ošetřit nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, opravit poškozená místa, doplnit chybějící části, zretušovat povrch a přetřít nátěrem s voskem (obraz restaurovat).
Zkontrolovat stav spodní a zadní části, zteřelé prvky nahradit kopiemi.



Celkový pohled

Detail

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ - KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Prosinec / 2014 Ing. Šantavá

Prvek:

LAVICE

číslo:

TR/3

POČET KUSŮ: 1

DATE: konec 18. stol.

popis:

Lavice z měkkého dřeva při zadní stěně chóru s přesahem na část bočních stěn. Přední čelo tvoří rámová konstrukce s plochými výplněmi rámovanými profilovanou odsakovanou lištou, mezi výplněmi pilastry s řezanými listy, nad výplněmi a pilastry vlys s řezbou. Sedáky deskové, na profilovaných mezistěnách deskové područky, zadní stěna ukončená profilovanou římsou. Uprostřed opěradla nástavba dekorovaná obdobně jako přední čelo. Podlaha prkenná na postranních trámech.

umístění:

Horní chór

rozměry:

12,60 x 1,15 m

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

Přírodní

stav:

Značně znečištěná, napadení dřevokazným hmyzem (červotoč), mechanické poškození, chybí část lišt a architektonických prvků, některé uvolněny.

poznámka:

návrh:

Očistit, ošetřit nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, opravit poškozená místa, doplnit chybějící části, zretušovat povrch a přetřit nátěrem s voskem.



Celkový pohled

Detail

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ - KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Prosinec / 2014 Ing. Šantavá

Prvek:

LAVICE

číslo:

TR/4.1-2

POČET KUSŮ: 2 + 1

popis:

Sestava dvou lavic a jedné samostatné, z měkkého dřeva.
Dvojice lavic s deskovými sedáky a opěradly, boky s profilovaným obvodem prořezávané linkovou řezbou, rozetou a bosáží – částečně pozlaceno.
Samostatná lavice s deskovým sedákem a opěradlem ze dvou podélných latí, boky s profilovaným obvodem.

umístění:

Kruchta

rozměry:

2,36 x 0,90 m

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

Hnědá krycí barva /
Vosk

stav:

Značně znečištěná, napadení dřevokazným hmyzem (červotoč), mechanické poškození, konstrukční spoje místy uvolněné, částečně setřená povrchová úprava.

poznámka:

návrh:

Očistit, případně rozebrat a opět sklížit, ošetřit nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, opravit poškozená místa, zretušovat povrch a přetřít nátěrem s voskem.



Celkový pohled

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ - KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Prosinec/2014 Ing. Šantavá

Prvek:	LAVICE		číslo:	TR/5
POČET KUSŮ: 1		DATACE: konec 18. stol.		
popis:	Lavice z měkkého dřeva při zadní stěně kruchty, v předním čele s rámovou konstrukcí s plochými výplněmi rámovanými profilovanou lištou dvířka s kovanými, rozvilinovými závěsy a pérovou klikou. Sedáky jsou deskové, na profilovaných mezistěnách s profilovanými područkami. Zadní stěna je ve spodní části desková, v horní totožného provedení jako přední čelo – ukončena profilovanou římsou.			
umístění:	Kruchta	rozměry:	12,90 x 2,30 m	
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Černé moření	
stav:	Značně poškozená - znečištění, napadení dřevokazným hmyzem (červotoč), některé části chybí (lišty, část pultu s policí předního čela) rozštípané tři područky a část horní římsy, rozlomeno prkno podlahy.			
poznámka:	Rozdělena příčkou TR/7			
návrh:	Očistit, ošetřit nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, opravit poškozená místa, doplnit chybějící části, zretušovat povrch a přetřít nátěrem s voskem; provést repasi kování (odstranit degradované nátěry, zbavit koroze, doplnit kopiemi chybějící nebo nevhodně doplněné díly - zachovat maximum historických částí, opatřit protikorozním nátěrem, opatřit 2x vrchním krycím nátěrem – černý).			



Detail

Detail

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ - KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Prosinec / 2014 Ing. Šantavá

Prvek: **KNÍŽECÍ ORATOŘ**

číslo: **TR/6**

POČET KUSŮ: 1

DATE: okolo 1800

popis: Knížecí oratoř je tvořena rámovou konstrukcí s plochými převážně čtvercovými výplněmi. Východní stěna je směrem do lodi otevřena širokým segmentově ukončeným otvorem, jehož parapet je směrem do lodi zdoben prkennými balustrami, po stranách jsou dva pilastry, nad nimi trojúhelníkový fronton. V jižní stěně jsou dvoukřídlové v horní části prosklené vstupní dveře a o po jejich stranách jednoduché dvoukřídlové ven otvíravé šestitabulkové okno. Další obdobné, ale desetitabulkové okno je středově umístěné v západní stěně. Severní stěna je plná. Strop je kazetový, podlaha prkenná, před parapetem je klekátko. Konstrukce je opatřena šedomodrým krycím nátěrem, v několika odstínech; plochy obrácené do lodi jsou mramorované.

umístění: Kruchta

rozměry:

š 4900 mm, hl 3900 mm
v 5600 mm

materiál: Dřevo

povrchová úprava:

Krycí nátěr, mramorování,
zlacení

stav:

Značně znečištěné, stopy po dřevokazném hmyzu (červotoč), drobná mechanická poškození, poškozené nátěry.

poznámka: **Dveře a okna viz D/14, O/18.1-3.**

návrh:

Očistit, ošetřit nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, vyspravit mechanická poškození, zkontrolovat a případně opravit spoje, zretušovat povrch.



Celkový pohled

Detail, severovýchodní nároží

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ - KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Prosinec / 2014 Ing. Šantavá

Prvek:

PŘÍČKA

číslo:

TR/7

POČET KUSŮ: 1

DATE: okolo 1800

popis:

Dřevěná rámová příčka s plochými výplněmi a s jednokřídlovými dveřmi; odděluje severní část kruchty od jižní s knížecí oratoří. Horní část zdobena vyřezávaným motivem s trojlístem. Směrem od východu (od napojení na knížecí oratoř) se příčka zvyšuje.

umístění:

Kruchta

rozměry:

délka 5200 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

Krycí nátěr

stav:

Značně znečištěné, stopy po dřevokazném hmyzu (červotoč), drobná mechanická poškození, poškozené nátěry.

poznámka:

Dveře viz D/15

návrh:

Očistit, ošetřit nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, vyspravit mechanická poškození, doplnit řezby, zretušovat povrch.



ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ - KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Prosinec / 2014 Ing. Šantavá

Prvek:

KREDENČNÍ SKŘÍŇ

Číslo:

TR/8.1-2

POČET KUSŮ: 2

popis: Kredenční skříně se spodními širšími skříňkami s rámovými dvířky s plochými olištovanými výplněmi, které mají okolo ploché řezby rozvilin. Horní užší skříňky mají totožné provedení, nad nimi vlys se stejnými řezbami. Nad římsou nad první skříní je prkenná nástavba s profilovanou horní hranou, nad druhou je nástavba ještě prořezávaná a do jejího středu zasahuje vyšší jednoduchá skříňka. Dvířka skříňek jsou zavěšená na kovaných pásových závěsech, zámky mají odkrytou mechaniku (část chybí), klíčové štítky pod nátěrem, ve spodních skříňkách zásuvky, v horních police. Skříně stojí na dřevěném stupínku.

umístění:

Sakristie, severní stěna

rozměry: západní
východní

š 3,58 m, v 1,94 (+ 0,40) m
š 4,94 m, v 1,94 (+ 0,40) m

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

Fládrování, novodobé

stav:

Uprášené a znečištěné, drobná mechanická poškození, místy napadení dřevokazným hmyzem (červotoč), dvířka v závěsech uvolněná, chybí 7 zámků, nevhodná povrchová úprava.

poznámka:

Nutno demontovat kvůli opravě severní zdi.

návrh:

Očistit povrch, ošetřit proti dřevokaznému hmyzu, vyspravit mechanická poškození, zretušovat povrch; provést repasi kování (odstranit degradované nátěry, zbavit koroze, doplnit kopiemi chybějící nebo nevhodně doplněné díly vč. klíčů - zachovat maximum historických částí, opatřit protikorozním nátěrem, opatřit 2x vrchním krycím nátěrem – černý; obnovit funkčnost).



Celkový pohled

Detail

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ - KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Prosinec / 2014 Ing. Šantavá

Prvek:

KREDENČNÍ SKŘÍŇ

číslo:

TR/9

POČET KUSŮ: 1

popis:

Kredenční skříň se spodní širší skříňkou s rámovými dvířky s plochými olištovanými výplněmi a horní užší s totožným provedením, která stojí na konkávně tvarovaném podstavci. Dvířka skříňek jsou zavěšená na kovaných pásových závěsech, ve spodní skříňce zásuvky, v horní police - chybí. Na horní skříňce dodatečně osazená nástavba.

umístění:

Sakristie, jižní stěna

rozměry:

š. 1,60 m; v 1,94 m (bez
dodatečného nástavce)

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

Fládrování, novodobé

stav:

Uprášené a znečištěné, drobná mechanická poškození, místy napadení dřevokazným hmyzem (červotoč), dvířka v závěsech uvolněná, nevhodná povrchová úprava.

poznámka:

Dodatečně osazená nástavba tvořená dvoukřídlovou skříňkou bez zadní stěny a boky upravenými dle průběhu klenby. Jedná se o hodnotný historický mobiliář, ale působí zde rušivě – doporučujeme umístit na jiné místo.

návrh:

Očistit povrch, ošetřit proti dřevokaznému hmyzu, vyspravit mechanická poškození, odstranit nástavbu, zretušovat povrch, doplnit police; provést repasi kování (odstranit degradované nátěry, zbavit koroze, doplnit kopiemi chybějící nebo nevhodně doplněné díly vč. klíčů - zachovat maximum historických částí, opatřit protikorozním nátěrem, opatřit 2x vrchním krycím nátěrem – černý; obnovit funkčnost).



Celkový pohled

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ - KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Prosinec / 2014 Ing. Šantavá

Prvek: **VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ**

číslo: **TR/10**

POČET KUSŮ: 1

popis: Dvoukřídlová skříň vestavěná ve výklenku, který nedosahuje až k zemi. Dveře rámové s plochými olištovanými kazetami, nad dveřmi profilovaná římsa. Dveře jsou zavěšené na kovaných pásových závěsech, zámek má odkrytou mechaniku. Celý výklenek rámován prkenným profilovaným obkladem. Část polic chybí.

umístění: Sakristie, západní stěna

rozměry: Š 1,65 m; v 2,00 m

materiál: Dřevo

povrchová úprava: Dvířka světle hnědá, rámování zlaté (bronz)

stav: Uprášené a znečištěné, drobná mechanická poškození, místy napadení dřevokazným hmyzem (červotoč), dvířka v závěsech uvolněná, nevhodná povrchová úprava.

poznámka: V dolní části snad původně zásuvky.

návrh: Očistit povrch, ošetřit proti dřevokaznému hmyzu, vyspravit mechanická poškození, zretušovat povrch, doplnit police; provést repasi kování (odstranit degradované nátěry, zbavit koroze, doplnit kopiemi chybějící nebo nevhodně doplněné díly vč. klíčů - zachovat maximum historických částí, opatřit protikorozním nátěrem. opatřit 2x vrchním krcím nátěrem – černý: obnovit funkčnost).



Celkový pohled

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ - KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Prosinec / 2014 Ing. Šantavá

Prvek:

VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ

číslo:

TR/11

POČET KUSŮ: 1

popis:

Dvoukřídlová skříň vestavěná do výklenku po původních dveřích mezi sakristií a presbyteriem. Dveře rámové konstrukce s plochými olištovanými kazetami zavěšené na kovaných pásových závěsech. Profilovaná horní římsa se zubořezem (bronzováno).

umístění:

Sakristie, jižní stěna

rozměry:

š 1,62 m; v 2,00 m

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

Fládrování, novodobé

stav:

Uprášené a znečištěné, drobná mechanická poškození, místy napadení dřevokazným hmyzem (červotoč), dvířka v závěsech uvolněná, nevhodná povrchová úprava.

poznámka:

V horní části dvě zásuvky, spodní část průběžně upravovaná.

návrh:

Očistit povrch, ošetřit proti dřevokaznému hmyzu, vyspravit mechanická poškození, zretušovat povrch; provést repasi kování (odstranit degradované nátěry, zbavit koroze, doplnit kopiemi chybějící nebo nevhodně doplněné díly vč. klíčů - zachovat maximum historických částí, opatřit protikorozním nátěrem, opatřit 2x vrchním krycím nátěrem – černý; obnovit funkčnost).



Celkový pohled

Detail

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ - KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Prosinec / 2014 Ing. Šantavá

Prvek:	DŘEVĚNÝ OBKLAD			číslo:	TR/12.1-2
POČET KUSŮ: 2					
popis:	12.1 - prkenný rám s plochou výplní bez olištování; horní část se zubořezem a profilovanou římsou, pod ní dřevěné věšáky. 12.2 - prkenný rám s plochou výplní orámovanou profilovanou odskakovanou lištou; horní část se zubořezem a profilovanou římsou.				
umístění:	Sakristie, jižní stěna 12.1, severní stěna 12.2	rozměry:	12.1 – 2,80 x 2,00 m 12.2 – 3,10 x 2,10 m		
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Fládrování, novodobé		
stav:	Uprášené a znečištěné, drobná mechanická poškození, místy napadení dřevokazným hmyzem (červotoč), dvířka v závěsech uvolněná, nevhodná povrchová úprava.				
poznámka:					
návrh:	Očistit povrch, ošetřit proti dřevokaznému hmyzu, vyspravit mechanická poškození, zretušovat povrch.				



Jižní stěna – TR/12.1



Severní stěna – detail, TR/12.2

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ - KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Prosinec / 2014 Ing. Šantavá

Prvek:	KREDENČNÍ SKŘÍŇ		číslo:	TR/13
POČET KUSŮ: 1		DATE: 19. stol.		
popis:	Kredenční skříň postavená před dřevěným obkladem TR/12.2, dvoukřídlová s rámovými dvířky. Spodní širší skříňka se zásuvkami, horní užší policová.			
umístění:	Sakristie	rozměry:	š 1,46 m; v 1,95 m	
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Fládrování, novodobé	
stav:	Uprášené a znečištěné, drobná mechanická poškození, místy napadení dřevokazným hmyzem (červotoč), nevhodná povrchová úprava.			
poznámka:	Zvážit přemístění			
návrh:	Očistit povrch, ošetřit proti dřevokaznému hmyzu, vyspravit mechanická poškození, zretušovat povrch; provést repasi kování (odstranit degradované nátěry, zbavit koroze, doplnit kopiemi chybějící nebo nevhodně doplněné díly vč. klíčů - zachovat maximum historických částí, opatřit protikorozním nátěrem, opatřit 2x vrchním krycím nátěrem – černý; obnovit funkčnost).			




Pohled na horní část

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ - KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Prosinec / 2014 Ing. Šantavá

Prvek:	KONZOLA			číslo:	TR/14
POČET KUSŮ: 1					
popis:	Dřevěná mramorovaná konzola tumbového tvaru zřízená pro relikviář s kostrou sv. Reparáta, za kterou je namalovaná červená draperie. (relikviář je dnes v hradním muzeu)				
umístění:	Prostor pod kruchtou	rozměry:	š 1,68 m; v 0,42 m; hl. 0,40 m		
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Mramorování		
stav:	Uprášená a znečištěná, drobná mechanická poškození, silně poškozená malba draperie				
poznámka:	Na konzole stojí prázdný dřevěný podstavec napodobující skálu.				
návrh:	Očistit povrch, ošetřit proti dřevokaznému hmyzu, vyspravit mechanická poškození, obnovit malířským způsobem draperií.				
					
Celkový pohled					