

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL16-17-VID (Rekonstrukce bývalého areálu kláštera minoritů)

Objekt: ZL16 Objekt M7 - klášterní kostel - uměleckořemeslné opravy

Rozpočet: 01 Objekt M7 - klášterní kostel - umělecko řemeslné opravy

Objednatel: Město Český Krumlov

IČ: 00245836

náměstí Svornosti 1

DIČ: CZ00245836

38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: ETOILE s.r.o.

IČ:

Holečkova 799/99

DIČ:

15000 150 00 Praha 5

Vypracoval: Renata Svatošová

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			2 130 250,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 130 250,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 130 250,55 CZK

Cena celkem bez DPH

2 130 250,55 CZK

v

dne

ETOILE s.r.o. ③
Holečkova 799/99, Košice
150 00 Praha 5
IČ: 485 34 455, DIČ: CZ48534455
Renata Svatošová

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 130 250,55	100
Cena celkem					2 130 250,55	100

Položkový rozpočet

S:	ZL16-17-VIDOX	Rekonstrukce bývalého areálu kláštera minoritů
O:	ZL16	Objekt M7 - klášterní kostel - uměleckořemeslné opravy
R:	01	Objekt M7 - klášterní kostel - umělecko řemeslné opravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				2 130 250,55
1	D/14	D/14 - dveře v knížecí oratoři - oprava	kus	1,00000	12 859,56	12 859,56
2	D/15	D/15 - dveře v přičce - oprava	kus	1,00000	9 942,48	9 942,48
3	O/18.1-3	O/18.1-3 - okna v knížecí oratoři - oprava	soubor	1,00000	25 239,60	25 239,60
5	TR/1-5	TR/1-5 - kostelní lavice v hlavní lodi a prostoru pod kružtí s knížecí lóží - oprava PD z XII/2014 - příloha C : prvek ozn. TR/1-5 : 1 dle restaurátorského návrhu NPÚ Č. Budějovice : Povrch lavic očistit, vyspravit veškerá poškození, doplnit chybějící části, provést sanaci lignofixem. Povrch zretušovat a přetřít šelakem. :	soubor	1,00000	642 254,40	642 254,40
6	TR/2	TR/2 - kostelní lavice v podkružtí pod varhany - oprava, vč. obrazu PD z XII/2014 - příloha C : prvek ozn. TR/2 : 1 dle restaurátorského návrhu NPÚ Č. Budějovice : Povrch lavice očistit, vyspravit veškerá poškození, doplnit chybějící části, provést sanaci lignofixem. Povrch zretušovat a přetřít damarovým lakem s voskem. :	soubor	1,00000	332 478,00	332 478,00
7	TR/3	TR/3 - kostelní lavice na chóru za varhany - oprava PD z XII/2014 - příloha C : prvek ozn. TR/3 : 1 dle restaurátorského návrhu NPÚ Č. Budějovice : Povrch lavice očistit, vyspravit veškerá poškození, doplnit chybějící části, provést sanaci lignofixem. Povrch zretušovat a přetřít damarovým lakem s voskem. :	soubor	1,00000	70 391,16	70 391,16

8	TR/4.1-2	TR/4.1-2 - kostelní lavice - na kůru u knížecí lóže - oprava PD z XII/2014 - příloha C : prvek ozn. TR/2 : 1 dle restaurátorského návrhu NPÚ Č. Budějovice : Povrch lavice očistit, vyspravit veškerá poškození, doplnit chybějící části, provést sanaci lignofixem. Povrch zretušovat a přetřít damarovým lakem s voskem. :	soubor	1,00000 1,00000	28 512,00	28 512,00
9	TR/5	TR/5 - kostelní lavice na kůru u knížecí lóže - na zadní stěně PD z XII/2014 - příloha C : prvek ozn. TR/5 : 1 dle restaurátorského návrhu NPÚ Č. Budějovice : Povrch lavice očistit, vyspravit veškerá poškození, doplnit chybějící části, provést sanaci lignofixem. Povrch zretušovat a přetřít damarovým lakem s voskem. :	soubor	1,00000 1,00000	214 584,12	214 584,12
10	TR/6	TR/6 - knížecí oratoř oprava spojů a mechanického poškození : 1 deontáž stropu pro vyčištění nánosů nečistot :	soubor	1,00000 1,00000	713 404,80	713 404,80
11	TR/7	TR/7 - příčka doplnění řezby : 1	soubor	1,00000 1,00000	63 096,84	63 096,84
12	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,7,8,9, : Součet : 1,91000	t	1,91000 1,91000	9 155,81	17 487,59