

Nadlimitní zakázka na stavební práce rozdělená na části s názvem:

„Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu“

(dále jen „Veřejná zakázka“)

vyhlášená dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

ČÍSLO 4

V souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a ustanovení v článku 17. zadávací dokumentace části 1 i části 2 veřejné zakázky, zadavatel sděluje všem známým dodavatelům následující dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky

Dotaz č. 1:

Soubor „Soupis prací-klášter minorité-ZD“

Do listu „A.M1 01 Pol“ jsme zadali jednotkové ceny a při kontrole jsme zjistili, že součet všech cen tohoto listu nesouhlasí s částkou, která se přenáší ze skryté buňky tohoto listu (G7432) do rekapitulace Objektu A.M1. Vzhledem ke skutečnosti, že přenášená hodnota buňky listu položkového rozpočtu je uzamčena, nevidíme k jaké chybě v této buňce dochází.

Prosíme o opravu.

Odpověď:

Na základě uvedeného dotazu si dovolíme vysvětlit a zanalyzovat možné příčiny výše zmiňovaného nesouladu:

a) Ruční zadávání celkových cen

Nesoulad mohl vzniknout např. při ručním zadávání (ať již na kalkulačce nebo do jiného excelového souboru) hodnot cen jednotlivých položek stavebních dílů nebo hodnot jejich součtů za jednotlivé stavební díly ze sloupce celkové ceny. Celkové ceny za jednotlivé stavební díly – součet všech položek v příslušném dílu - jsou uvedeny v řádcích, které jsou šedě podbarvené.

b) Zaokrouhlování

V případě ručního součtu celkových cen, ať už při sčítání jednotlivých položek ve stavebním dílu nebo při sečtení hodnot jejich součtů uvedených za jednotlivé stavební díly je nutné si uvědomit, že takovéto součty mohou být považovány pouze za kontrolní a jejich hodnoty se mohou rozcházet s výsledky v excelové tabulce soupisu prací. Tato difference však není chybou. Je způsobena tím, že v tabulce soupisu prací se zobrazují v kolonce celkové ceny jednotlivých položek nebo jejich součtů v rámci jednotlivých stavebních dílů čísla zaokrouhlená na dvě desetinná místa. Program však standardně počítá na více desetinných míst než dvě a zaokrouhluje až konečnou hodnotu součtu, ať už se jedná o stavební díl nebo celkový součet za list. Z tohoto důvodu je tedy nutné za správnou považovat hodnotu udávanou programem nikoli ručním kontrolním součtem. Kontrolní ruční součty jsou pouze orientační a mohou se

rozcházet ve výsledku s hodnotami udávanými v tabulce soupisu prací. Takto získaná difference v součtech se však pohybuje v řádech setin maximálně desetín. Soubory soupisů prací jsou uzamčené a zaokrouhlování je dané algoritmem programu, takže jej není možné nijak upravovat.

c) Neúplná verze MS Office Excel

Excelové tabulky soupisu prací vyexportované z programu Build Power S pracují s funkcí maker. Makra však podporuje pouze plná verze programu Excel. V případě, že pro oceňování budou užity různé volně stáhnutelné OPEN verze programu Excel, vždy dojde k chybným výsledkům, protože u těchto verzí nejsou makra podporována. Zaručená správnost výsledků je pouze při použití zadavatelem doporučeného softwaru tedy jeho plné verze. Na tuto skutečnost byl uchazeč upozorněn jednak v zadávací dokumentaci v odstavci 16.1 a dále pak i v samotném soupisu prací na listu „Stavba“ v pokynech pro zpracování nabídkové ceny v oddíle nazvaném „UPOZORNĚNÍ“.

d) Zastaralá verze MS Office Excel

Soupisy prací byly zpracovány ve verzi MS Office Excel 2010. Bezproblémové fungování programu by mělo být zaručeno u všech verzí, které pracují s příponou (.xlsx). Jedná se o verze 2007, 2010 a 2013.

Data je sice možné otevřít i v nižších verzích 1993-2003, ale zde je nutné respektovat hlášení, kterým samotný tvůrce programu MS Office Excel upozorňuje na možnost vzniku chyb. Nejčastějším hlášením bývá informace o tkz. „malé ztrátě důvěryhodnosti dat“. Vzhledem k tomu, že soupis prací je velmi rozsáhlý soubor, je zde v tomto případě možnost poškození vzorců a tím i vzniku chyby v součtech zcela stoprocentní. I na tuto skutečnost zadavatel upozornil.

S ohledem na eliminování možnosti případných chyb vznikajících nekompatibilitou programových verzí a tedy k tomu, aby bylo zpracování výsledků zaručeno bezchybné, nebylo doporučeno užití nižší verze, než ve které byl soupis prací zpracován, tedy verze MS Office Excel 2010 a vyšší. Na tuto skutečnost byl uchazeč upozorněn jednak v zadávací dokumentaci v odstavci 16.1 a dále pak i v samotném soupisu prací na listu „Stavba“ v pokynech pro zpracování nabídkové ceny v oddíle nazvaném „UPOZORNĚNÍ“. Při kontrole provedené v rámci dotazu bylo zadavatelem ověřeno, že program při použití formátu s koncovkou .xlsx bezproblémově pracuje i s verzí MS Office Excel 2007.

Dotaz č. 2:

Soubor „Soupis prací-klášter minorité-ZD“

Objekt K1 - list A.M1 01 Pol, pol.č.65 - v položce je zřejmě chybně uvedena měrná jednotka, má být v tunách:

65 767995201T00	Žárové zinkování ocelových prvků	kg	0,21877	0,00
-----------------	----------------------------------	----	---------	------

Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď:

U položky č.65 na listu „A.M1 01 Pol“ příslušejícího k objektu M1 je vzhledem u uvedenému množství chybně uvedena jednotka. Množství u položky odpovídá údajům v tunách nikoli v kilogramech. Správnou jednotkou pro výpočet ceny jsou tuny. Oceňte tuto položku tak, aby cena odpovídala údajům množství v položce tedy tunám nikoli kilogramům. Zadavatel nebude v souvislosti s touto skutečností poskytovat opravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.

V Českém Krumlově dne

.....

Mgr. Dalibor Carda

Starosta města