

14/09/2014

ŽÁPIS & PROHLÍDKY STAVBY

ČETOMNI:

1. Roman Bariča
2. Radoslav Šišek

BYLO KONSTATOVÁNO:

A. PRŮBĚH KOSTELA KOŽHO TĚLA - RESTAURÁČNÍ PRÁCE

1. Žištěnec NPÚ doporučuje železné čepy a kamenných prvků nahradit nerezovými.

2. Žištěnec NPÚ doporučuje architekta kříž a štítu poslat.

3. U mariogramu je nutné doplnit paroky, podle dřívějšího původního stavu z fotografií. Stejně mariogram je nutné doplnit i na druhé straně.

4. Práce probíhají v souladu s harmonogramem a podle dohodnutých postupů.

R. Bariča

J. Šišek