

# ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

**ZÁDVEŘÍ**

Číslo:

**T/1**

POČET KUSŮ: 1

DATECE: 19. stol.

popis:

Historizující zádveří za hlavním vstupem do kostela s jedněmi dvoukřídlovými a dvěma jednokřídlovými dveřmi - dveře v horní části s vitrážovou výplní.

umístění:

Kostel, loď,  
u západní stěny

rozměry:

š 2970 mm  
hl 2100 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

světlý fládr

detaily:

Historizující kování, barevné vitráže do olova.

poznámka:


Vitráže po opravě.

stav:

Bez většího poškození.



Celkový pohled  
110127 hl 252



Detail  
110216 hl 005

# ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

**BALUSTRÁDA**

Číslo:

**T/2**

POČET KUSŮ: 1

DATE: 18. stol.

popis:

Zábradlí z balustrovaných kuželek s profilovaným parapetem a soklem.

umístění:

Kostel,  
jižní oratoř

rozměry:

délka 9400 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

Hnědý nátěr

detaily:

Zachováno ozdobné čalounění parapetu přibité hřeby s kulatými hlavami.

poznámka:

stav:

Poškozené,  
(nebezpečné).



Celkový pohled  
110127 hl 127



Detail  
110127 hl 130

# ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

**BALUSTRÁDA**

Číslo:

**T/3**

POČET KUSŮ: 1

DATE: 1686

popis:

Zábradlí z balustrovaných kuželek s profilovaným parapetem a soklem, se zakomponovanými vrátky.

umístění:

Kaple Panny Marie Einsiedelské,  
loď

rozměry:

v 780 mm  
délka 3800 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

detaily:

Vodorovné zástrče

poznámka:


Zpevněno kovanou vzpěrou.

stav:

Poškozené panty vrátek.



Detail  
110216 hl 128



Detail  
110210 hl 088



# ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

**PARAPET**

Číslo:

**T/4**

POČET KUSŮ: 1

DATAČE:

popis:

Parapet s profilovanými okraji

umístění:

Západní křídlo,  
kaple sv. Wolfganga, balkon

rozměry:

délka 7200 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

dožité hnědé nátěry

detaily:

poznámka:

stav:

Poškozené



Celkový pohled  
110127 hl 068

Detail  
110127 hl 069

# ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

**OBLOŽKY**

Číslo:

**T/5**

POČET KUSŮ: 1

DATECE: 19. stol.

popis:

Dřevěné obložky pro jednokřídlové dveře, jednoduše profilované.

umístění:

Západní křídlo, ze schodiště 1.22  
na balkon kaple sv. Wolfganga

rozměry:

š 800 mm  
v 1990 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

hnědý olejový nátěr

detaily:

Zapuštěné závěsy s bambulkovými konci.

poznámka:

stav:

Poškozené



Pohled ze schodiště  
110127 hl 066



Pohled z balkonu  
110127 hl 065

# ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

**BALUSTRÁDA (VĚŽ)**

Číslo:

**T/6**

POČET KUSŮ: 1

DATECE: 70. LÉTA 17. STOL.

popis:

Balustrované kuželky tvořící zábradlí věže, parapet a stojky oplechovány měděným plechem.

umístění:

Kostel,  
věž

rozměry:

materiál:

Dřevo, tvrdé - dub

povrchová úprava:

zcela dožitá

detaily:

3 x 6 kuželek


poznámka:

stav:

U dřevěných prvků dožitý nátěr.



Celkový pohled  
110216 hl 042



Detail  
110216 hl 245



# ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

**PODSTAVEC**

Číslo:

**T/7.1-2**

POČET KUSŮ: 2

DATE:

popis:

Dřevěné podstavce pod sochy sv. Františka a sv. Antonína.

umístění:

Kostel,  
západní štít

rozměry:

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

zcela dožitá

detaily:

poznámka:

Sochy deponovány u vlastníka

stav:

Silně poškozený



Celkový pohled  
110310 hl 097

Detail  
110310 hl 098

