

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/1

POČET KUSŮ: 1

DATE: 70. LÉTA 17. STOL.

popis:

Obdélný kamenný mělce profilovaný portál osazený dvoukřídlovými dveřmi D/1.

umístění:

Kostel, západní průčelí,
hlavní vstup

rozměry:

š 1910 mm
v 3400 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

kamenická

detaily:

2 x 4 háky pro zavěšení dveří,
kamenný práh

poznámka:

Nad portálem štuková edikula s volutovými křídly po stranách.

stav:

Místy poškozený



Pohled z nádvoří
110127 hl 327



Celkový pohled na průčelí
110127 hl 323

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/2

POČET KUSŮ: 1

DATE: 17. STOL.

popis:

Obdélný půlkruhově ukončený portál s klenákem se znakem křížovníků s červenou hvězdou (černé pole s červeným maltézským křížem, pod nímž je šesticípá červená hvězda), kamenné stojky s lištou a římsou, nadpraží štukové profilované. Osazený dvoukřídlými dveřmi D/2.

umístění:

Ambity, západní obvodová zeď, hlavní vstup

Rozměry:

š 1500 mm
v 2400 - 2700 mm

materiál:

Žula, štuk

povrchová úprava:

omítaný s růžovo - červeným
vápenným nátěrem


detaily:

poznámka:

Růžovo – červená barevnost neodpovídá nálezové situaci.
Znak na klenáku pochází z období okolo roku 2000, kdy objekt získali do majetku křížovníci.

stav:

Zásadně opraven okolo roku 2000, nyní místy poškozený.



Celkový pohled
110127 hl 291

Detail
110210 hl 045

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/3

POČET KUSŮ: 1

DATECE: KONEC 15. STOLETÍ

popis:

Obdélný kamenný sedlový portál, zazděný do niky.

umístění:

Ambity, západní křídlo,
západní zeď.

rozměry:

š 920 mm
v 1850 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

kamenická

detaily:

Kamenný práh, oko

poznámka:

stav:

Místy poškozený,
omítky zazdívky silně poškozeny vlhkostí.



Celkový pohled
110127 hl 163



detail
110127 hl 162

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:	PORTÁL		číslo:	P/4
POČET KUSŮ: 1		DATACE: KONEC 15. STOLETÍ		
popis:	Obdélný kamenný profilovaný sedlový portál osazený replikami historických jednokřídlových dveří D/27.			
umístění:	Ambity, jižní křídlo, severní zeď.	rozměry:	š 830 mm v 1670 mm	
materiál:	Žula	povrchová úprava:	kamenická	
details:	2 kované háky pro zavěšení dveří, kamenný práh			
poznámka:				
stav:	Místy poškozený.			



Pohled z ambitů
110127 hl 171



Pohled z rajského dvora
110210 hl 060

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

číslo:

P/5

POČET KUSŮ: 1

DATECE: 14. STOL.

popis:

Stojky gotického portálu s profilací stlačeného hruškovce, na kterých leží pravoúhlý překlad se skosenou hranou.
Otvor byl dodatečně zmenšen a osazen barokním portálem (P/6).

umístění:

Ambity, východní křídlo,
východní zeď

rozměry:

š 2400 mm
v 2560 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

kamenická

details:

Styk stojek a překlad neuměle upraven pomocí omítky do tvaru sedlového portálu.

poznámka:

Zazdívka mezi stojkami zkosená.

stav:

Místy poškozený,
omítky zazdívky poškozeny vlhkostí.



Celkový pohled
110127 hl 225



Detail
110127 hl 008

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/6

POČET KUSŮ: 1

DATE: 2/2 17. STOL.

popis:

Obdélný kamenný portál s lištou, směrem do ambity drážka pro osazení dveří. Osazen dvoukřídlovými dveřmi D/8, mezi původním větším gotickým portálem a stávajícím barokním zkosená dozdívká.

umístění:

Ambity, východní křídlo, východní zeď

rozměry:

š 1500 mm
v 2320 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

zbytky vápenných nátěrů

detaily:

2 x 2 kované háky na zavěšení dveří.

poznámka:

stav:

Poškozený (plomby), háky pro zavěšení dveří napadeny korozí, omítky zazdívký poškozeny vlhkostí.



Celkový pohled na oba portály
110127 hl 225

Detail barokního portálu
110127 hl 225

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/7

POČET KUSŮ: 1

DATECE: 2/2 17. STOL.

popis:

Obdélný kamenný portál s lištou osazený jednokřídlovými dveřmi D/9.

umístění:

Ambity, východní křídlo,
východní zeď

rozměry:

š 1200 mm
v 2050 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

zbytky vápenných nátěrů

details:

2 kované háky pro zavěšení dveří + 1 ve funkci samozavírací páky,
kamenný práh

poznámka:

stav:

Místy poškozený



Pohled z ambitu
110127 hl 267



Pohled z chodby
110127 hl 268

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/8

POČET KUSŮ: 1

DATECE: 2/2 17. stol.

popis:

Obdélný kamenný portál s lištou, zazděný do líce.

umístění:

Kostel, loď,
severní stěna

rozměry:

š 1020 mm
v 2130 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

vápenné nátěry

detaily:

poznámka:

Bývalý vstup ke klariskám, dnes zazděný.

stav:

Z velké části pod nátěry - stav nelze objektivně zjistit.



Celkový pohled
110216 hl 002



Pohled od bývalé kaple sv. Bartoloměje
110127 hl 140

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/9

POČET KUSŮ: 1

DATAČE: 2/2 17 STOL.

popis:

Obdélný kamenný portál s lištou osazený jednokřídlovými dveřmi D/11.

umístění:

Kostel,
vstup z presbyteria do sakristie 1.28

rozměry:

š 1030 mm
v 2080 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

vápenné nátěry

detaily:

3 kované háky + 2 oka,
kamenný práh

poznámka:

stav:

Místy poškozený



Pohled z presbyteria
110210 hl 114



Pohled ze sakristie
110216 hl 026

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/10

POČET KUSŮ: 1

DATECE: 2/2 17.STOL.

popis:

Obdélný kamenný portál s lištou osazený jednokřídlovými dveřmi D/12.

umístění:

Kostel,
vstup z presbyteria do skladu 1.26

rozměry:

š 760 mm
v 1500 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

vápenné nátěry

detaily:

2 kované háky, oko,
kamenný práh

poznámka:

stav:

Místy poškozený



Pohled z presbyteria
110127 hl 273



Pohled ze skladu pod schody
110127 hl 272

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/11

POČET KUSŮ: 1

DATECE: 2/2 17.STOL.

popis:

Obdélný kamenný portál s lištou osazený jednokřídlovými dveřmi D/13.

umístění:

Kostel,
vstup z presbyteria do chodby 1.23

rozměry:

š 1000 mm
v 1960 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

vápenné nátěry

detaily:

2 kované háky, oko,
kamenný práh

poznámka:

stav:

Poškozený - u zámku



Pohled z presbyteria
110216 hl 132



Pohled z chodby 1.23
110216 hl 105

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/12

POČET KUSŮ: 1

DATAČE: 2/2 17. STOL

popis:

Obdélný kamenný portál s lištou osazený jednokřídlovými dveřmi D/18

umístění:

Kostel,
dveře ze schodiště 2.30 na kůr

rozměry:

š 960 mm
v 2000 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

vápenné nátěry

detaily:

2 kované háky, oko,
kamenný práh

poznámka:

stav:

Místy poškozený



Pohled z kůru
110127 hl 280



Pohled ze schodiště
110127 hl 282

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/13

POČET KUSŮ: 1

DATE: 18. STOL.

popis:

Obdélný kamenný portál s lištou osazený kopiemi historických dvoukřídlových dveří.

umístění:

Z bývalé kaple sv. Bonifáce 2.02 do
místnosti 2.03

rozměry:

š 1190 mm
v 1930 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

kamenická

detaily:

2 x 2 kované háky + stopy po dalším kování
kamenný práh

poznámka:

Portál je zřejmě „nastavovaný“.

stav:

Po opravě



Pohled z bývalé kaple sv. Bonifáce
110127 hl 098



Pohled z místnosti 2.03
110127 hl 099

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/14

POČET KUSŮ: 1

DATE: 18. STOL.

popis:

Obdélný kamenný portál s lištou osazený replikami historických jednokřídlových dveří.

umístění:

Z bývalé kaple sv. Bonifáce 2.02 na schodiště 2.01

rozměry:

š 1260 mm
v 2190 mm

materiál:

žula

povrchová úprava:

kamenická

detaily:


2 kované háky, oko, 2 + 1 oko (1 chybí) pro bezpečnostní závory kamenný práh

poznámka:


Portál je zřejmě „nastavovaný“.

stav:

Po opravě



Pohled z bývalé kaple sv. Bonifáce
110127 hl 111



Pohled ze schodiště 2.01
110127 hl 112

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/15

POČET KUSŮ: 1

DATE: 18. STOL.

popis:

Obdélný kamenný portál s lištou osazený kopiemi historických dvoukřídlových dveří

umístění:

Vstup z nádvoří do arkádového schodiště
2.01

rozměry:

š 1380 mm
v mm

materiál:

žula

povrchová úprava:

růžovo - červený vápenný nátěr


details:

2 x 4 háky pro zavěšení dveří,
kamenný práh


poznámka:

stav:

Po opravě



Pohled z nádvoří
110210 hl 047



Pohled ze schodiště
110127 hl 119

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/16

POČET KUSŮ: 1

DATE: 1686

popis:

Obdélný kamenný profilovaný portál s lištou a uchy s kapkami, nízký soklík, nad portálem segmentový fronton s nápisem „Maria Ernestina erexit A. D. M D C L XXXVI, Joannes Adolphus restruxit A. D. MDCCCLIX“ nesený diamantovou bosáží.

umístění:

Kaple P. Marie Einsiedelské,
hlavní vstup

rozměry:

š 1000 mm
v 2030 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

kamenická

details:

2 x 2 háky pro zavěšení dveří + 2 háky pro zavěšení mříže,
kamenný práh

poznámka:

Z exteriéru připevněna ocelová jednokřídlová dekorativní mříž.

stav:

Místy poškozený



Pohled od ambíků
110210 hl 052



Pohled z interiéru
110216 hl 108

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/17

POČET KUSŮ: 1

DATE: 1686

popis:

Obdélný kamenný portál s lištou osazený jednokřídlými dveřmi - replika historických.

umístění:

Kaple P. Marie Einsiedelské,
vstup do prostoru za oltářem

rozměry:

š 750 mm
v 1630 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

kamenická

detaily:

2 háky pro zavěšení dveří,
kamenný práh

poznámka:

stav:

Místy poškozený



Pohled od ambity
110210 hl 067

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/18.1-2

POČET KUSŮ: 1

DATE: 1686

popis:

Obdélný kamenný portál s lištou.
P/18.1 – osazen ocelovými dveřmi D/24.1

umístění:

Kaple P. Marie Einsiedelské,
interiér

rozměry:

š 800 mm
v 1880 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

kamenická

detaily:

P/18.1 – 2 kované háky
kamenný práh

poznámka:

stav:

Místy poškozené



Pohled z interiéru
110210 hl 094



Pohled z interiéru
110210 hl 095

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/19

POČET KUSŮ: 1

DATECE: KONEC 15. STOL.

popis:

Obdélný kamenný sedlový portál.

umístění:

Konvent, sklep,
mezi 1.01 a 1.02

rozměry:

š 1910 mm
v 3400 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

kamenická

detaily:

2 háky

poznámka:

Prostor sklepů sloužil v minulosti jako krypta.

stav:

Mírně poškozený



Pohled ze sklepa 0.02
110127 hl 304



Pohled ze sklepa 0.01
110127 hl 305

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/20

POČET KUSŮ: 1

DATE: 17. STOL.

popis:

Obdélný kamenný portál s lištou osazený novodobými jednokřídlovými dveřmi v dřevěném rámu.

umístění:

Konvent,
z chodby 2.14 do chodby 2.25

rozměry:

š 1020 mm
v 1970 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

růžový vápenný nátěr

detaily:

Pod nátěrem stopy po kování.

poznámka:

stav:

Nevhodná barevnost



Pohled z chodby 2.14
110127 hl 053



Pohled z chodby 2.25
110127 hl 054

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/21

POČET KUSŮ: 1

DATECE: 15. STOL.

popis:

Obdélný kamenný sedlový portál osazený novodobými dřevěnými dvoukřídlovými dveřmi v dřevěném rámu.

umístění:

Dům bekyň,
vstup do sklepa

rozměry:

š 1140 mm
v 1840 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

kamenická

detaily:

Stopy po kování.

poznámka:

Masivní kovaná vzpěrná zarážka.

stav:

Patrně restaurován při rekonstrukci domu bekyň.



Pohled ze sklepa
110210 hl 166



Detail (z chodby)
110216 hl 167

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/22

POČET KUSŮ: 1

DATE: 14. STOL.

popis:

Hrotitý profilovaný kamenný portál.

umístění:

Dům bekyň,
sklep

rozměry:

š 1370 mm
v 2230 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

kamenická

details:

Stopy po kování, jeden hák na zavěšení dveří.

poznámka:

stav:

Patrně restaurován při rekonstrukci domu bekyň.



Pohled ze sklepa 1.15
110210 hl 165



Pohled z chodby do sklepa
110210 hl 163

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PORTÁL

Číslo:

P/23

POČET KUSŮ: 1

DATECE: 15. STOL.

popis:

Torzo kamenného sedlového portálu s přetínavými pruty.

umístění:

Věž,
vstup do místnosti v 1.15

rozměry:

š 1350 mm
v 430 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

kamenická

detaily:

poznámka:

stav:

Místně poškozený,
chybí stojky.



Pohled z exteriéru
110127 hl 335



Detail
110127 hl 335

