

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

OKNO

Číslo:

O/1.1 - 2

POČET KUSŮ: 2

DATE: 19. stol.

popis:

Okno dřevěné obdélné jednoduché čtyřkřídlové s poutcem, horní křídla členěna do šesti tabulek, dolní do osmi.
Osazeno v kamenném ostění OS/16.1 -2

umístění:

Kostel,
západní průčelí

rozměry:

š 1040/1010 mm
v 2350 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

dožité hnědé nátěry

detaily:

Zapuštěné závěsy s bambulkovými konci, posuvné zástrče.
Na rámech háky po vnějších závěsech.

poznámka:

Z exteriéru chráněné pletivem a kovanou mříží.

stav:

Silně poškozené



Pohled z nádvoří
110127 hl 329



Pohled z interiéru kostela
110216 hl 021

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

OKNO (SDRUŽENÉ)

Číslo:

0/2

POČET KUSŮ: 1

DATE: 19. stol. (rámy)

popis:

2 x okno dřevěné obdélné jednoduché – zachován rám s poutcem, horní i dolní křídla nahrazena celoplošnou provizorní výplní nahoře členěnou do šesti, dole do osmi tabulek. Osazeno v kamenném ostění OS/17.

umístění:

Kostel,
jižní průčelí – západní část, 1.NP

rozměry:

š 1140+230+1130 mm
v 2350 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

dožité hnědé nátěry

detaily:

Na rámech zbytky historického kování – háky pro vnější závěsy.

poznámka:

Z exteriéru chráněné pletivem a kovanou mříží.

stav:

Rámy silně poškozené, křídla provizorní.



Pohled z nádvoří
110127 hl 331



Pohled z interiéru kostela
110216 hl 019

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

OKNO (SDRUŽENÉ)

Číslo:

0/3

POČET KUSŮ: 1

DATE: 19. stol.

popis:

2 x okno dřevěné obdélné jednoduché, v horní části jedno dvanáctitabulkové křídlo, dole dvě otvíravá křídla členěna do šesti tabulek.
Osazeno v kamenném ostění OS/18.

umístění:

Kostel,
jižní průčelí – západní část, 2.NP

rozměry:

š 1110+240+1030 mm
v 2210 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

dožité hnědé nátěry

detaily:

Vnější úhelníkové závěsy, posuvné zástrčky, obrtlíky.

poznámka:

Z exteriéru chráněné kovanou mříží.

stav:

Silně poškozené.



Pohled z nádvoří
110127 hl 332



Pohled z interiéru kostela
110216 hl 101

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

OKNO

Číslo:

0/4

POČET KUSŮ: 1

DATE: 19. stol. (rámy)

popis:

Okno dřevěné obdélné jednoduché – zachován rám s poutcem, horní i dolní křídla nahrazena celoplošnou provizorní výplní nahoře členěnou do čtyř, dole do osmi tabulek.
Výplň druhotně použitá, upravovaná (nebo materiál výplně).
Osazeno v kamenném ostění OS/19.

umístění:

Ambit, severní rameno,
západní zeď

rozměry:

š 1190 mm
v 2300 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

dožité hnědé nátěry

details:

Na rámech zbytky historického kování – háky pro vnější závěsy.

poznámka:

Z exteriéru chráněné kovanou mříží.

stav:

Rámy silně poškozené, křídla provizorní.



Pohled z nádvoří
110127 hl 330



Pohled z ambitu
110127 hl 342

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

OKNO

Číslo:

0/5

POČET KUSŮ: 1

DATE: 19. století

popis: Vnější okno dřevěné obdélné jednoduché čtyřkřídlové s poutcem, horní křídla členěna do čtyř tabulek, dolní do šesti.
Vnitřní okno členěné do 4 x 6 tabulek, ve spodní řadě posuvné větrací tabulky, tabulky v druhé řadě otvíravé / výklopné (?), ve starším rámu.
(obtížně dokumentovatelné)

umístění:

Kostel, sakristie,
východní zeď

rozměry:

š 1270 mm
v

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

zcela dožité hnědé nátěry /
tmavě hnědý nátěr

detaily:

Vnější úhelníkové závěsy.

poznámka:

Za křídly kovaná mříž a pletivo.

stav:

Silně poškozené.



Pohled z exteriéru
110216 hl 150



Pohled z interiéru
110216 hl 039

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

OKNO

Číslo:

O/6.1 – 2

POČET KUSŮ: 2

DATACE: rám + horní křídla 18. stol.

popis:

Okno dřevěné obdélné půlkulatě zakončené čtyřkřídlové, rám s křížovým členěním, horní křídla členěna do osmi tabulek olověnými pásky a zpevněna svislými kovanými nosníčky + ruční sklo, dolní křídla členěna do osmi tabulek dřevěnými příčlemi – do kytu.

umístění:

Kostel, loď
jižní fasáda

rozměry:

š 1200 mm
v 2650 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

dožité hnědé nátěry

details:

Okno je přístupné vikýřem z podkroví.

poznámka:

Z interiéru ochranné pletivo v rámu, které také zajišťuje okna před vypadnutím.

stav:

Silně poškozené, až havarijní,
(nosníčky zkorodované).



Pohled z úžlabí
110316 hl 019



Pohled z interiéru
110127 hl 257

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

OKNO

Číslo:

O/7.1 – 2

POČET KUSŮ: 2

DATE: asi 2/2 20. stol.

popis:

Okno dřevěné obdélné, stejně vysoká křídla osazená nad sebou a uchycená obtlíky.
O/7.1 – čtyři křídla členěna do 4 x 3 tabulek.
O/7.2 – tři křídla členěna do 3 x 3 tabulek.

umístění:

Kostel, presbyterium
jižní fasáda

rozměry:

š 1100, 800 mm
v mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

dožité hnědé nátěry

detaily:

Obtlíky

poznámka:

Okenní výplň provizorního charakteru, ale nerušící.

stav:

Bez výraznějšího poškození, dožité nátěry.



Pohled z exteriéru – západní okno
110210 hl 207



Pohled z exteriéru - východní okno
110216 hl 036

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

OKNO

Číslo:

O/8.1 - 4

POČET KUSŮ: 4

DATE:

popis:

Dřevěný rám šířkově obdélného (dvoukřídlového?) okna se zachovaným historickým kováním, osazený provizorními jednokřídlovými výplněmi z drátoskla. Osazeno v kamenném ostění OS/20.

umístění:

Kostel,
východní chór

rozměry:

š 1090, 1170, 1210, 1260 mm
v 880, 890, 880, 900 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

dožité hnědé nátěry

details:

Háky vnějších závěsů, obrtlíky (starší kované i novější průmyslové).

poznámka:

stav:

Poškozené, chybí křídla – deponována na objektu?



Pohled z exteriéru
110216 hl 144

Pohled z interiéru
110216 hl 045

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

OKNO

číslo:

O/9.1 - 4

POČET KUSŮ: 1

DATE: 19. stol.

popis:

Okno dřevěné obdélné šestikřídlové, rám členěn do dvojitého kříže, horní křídla čtyřtabulková, prostřední osmitabulková, dolní šestitabulková.

umístění:

Kostel,
východní chór

rozměry:

š 1080, 1170, 1200, 1090 mm
v 3140 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

dožité hnědé nátěry

detaily:

Zapuštěné závěsy s ozdobnými konci, obtlíky.

poznámka:

stav:

Poškozené.



Pohled z exteriéru – O/9.1
110216 hl 176



Pohled z interiéru – detail
110216 hl 062.1

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

OKNO

Číslo:

O/10

POČET KUSŮ: 1

DATE: 19. stol.

popis:

Okno ocelové obdélné jednokřídlové rozdělené do 3 x 5 čtvercových tabulek s drátosklem, prostřední tabulka větrací.

umístění:

Kostel,
západní průčelí, ve štítu

rozměry:

š 1500 mm
v 2700 mm

materiál:

Ocel

povrchová úprava:

zcela dožité černé (?) nátěry.

detaily:

Závěsy s bambulkovými konci - větrací tabulka,
drátosklo v kytu.

poznámka:

Zachovány zbytky dřevěného rámu.

stav:

Poškozené, napadené korozí.



Pohled z nádvoří
110210 hl 171



Pohled z interiéru – z kruchty
110310 hl 021

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

OKNO

Číslo:

O/11

POČET KUSŮ: 1

DATE: okolo 1900

popis:

Okno dřevěné obdélné dvoukřídlové s pevným středním sloupkem, křídla členěna třemi vodorovnými příčníky do čtyř tabulek.

umístění:

Konvent, 1. NP,
hala 124

rozměry:

š 1270 mm
v 1360 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

krycí nátěr v barvě slonové kosti
+ hnědý nátěr

detaily:

Zapuštěné závěsy, obrtlíky.

poznámka:


Z exteriéru chráněné pletivem a kovanou mříží.

stav:

Mírně poškozené (nátěry).



Pohled z exteriéru
110127 hl 338



Pohled z interiéru
110127 hl 184

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

OKNO

Číslo:

O/12.1-3

POČET KUSŮ: 3

DATE: 19. stol.

popis:

Okno dřevěné obdélné dvojité dvoukřídlové, křídla členěna dvěma vodorovnými příčnicími do tří tabulek; vnější okno osazeno v líci.

umístění:

Konvent, 2. NP,
místnost 223

rozměry:

š 780, 860, 890 mm
v 1400 mm

materiál:

dřevo

povrchová úprava:

krycí nátěr v barvě slonové kosti
/ v červenohnědé

detaily:

Zapuštěné závěsy s bambulkovými konci, posuvné zástrčky horní i dolní, přitahovací háčky.

poznámka:

stav:

Značně poškozené



Pohled z exteriéru
110210 hl 189



Pohled z interiéru
110127 hl 044

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

OKNO

Číslo:

O/13

POČET KUSŮ: 1

DATECE: 19. stol.

popis: Okno dřevěné obdélné půlkulatě ukončené trojkřídlové s poutcem, dolní křídla členěné dvěma vodorovnými příčlemi do tří tabulek, horní vyklápěcí křídlo členěné paprskovitě do čtyř tabulek – prostřední příčle profilací přizpůsobená klapačce.
Osazeno v kamenném ostění OS/13.
Vnější okno historické, vnitřní vzhledově totožné z období okolo roku 2000.

umístění:

Konvent, 2. NP,
chodba 214

rozměry:

š 1100 mm
v 1550 – 2230 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

bílý krycí nátěr

details:

Zapuštěné závěsy s bambulkovými konci + posuvné zástrče (horní chybí), horní křídlo na obrtlíky (4 ks).

poznámka:

stav:

Poškozené nátěry, chybí horní zástrč.



Pohled z exteriéru
110210 hl 188



Pohled z interiéru
110127 hl 025

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

OKNO ŽALUZIOVÉ

Číslo:

O/14.1 - 4

POČET KUSŮ: 4

DATE:

popis:

Okno žaluziové dřevěné obdélné segmentově ukončené, spodní část plná – na prkenném podkladě soustružené kuželky (balustráda), prostřední část tvoří pevné dvoudílné žaluzie, horní dvoudílná část je vyskládaná z vodorovných překládaných prken.

umístění:

Věž, zvonové patro

rozměry:

š 1500 mm
v 2700 - 3450 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

červenohnědý krycí nátěr

detaily:

Z interiéru pletivo.

poznámka:


Při opravě okolo roku 2000 část dřevěných prvků vyměněna.

stav:

Poškozené nátěry



Pohled z exteriéru
110216 hl 122



Celkový pohled na věž
10210 hl 044

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

OKNO

Číslo:

O/15.1 – 4

POČET KUSŮ: 4

DATE: 1686

popis:

Okno dřevěné obdélné půlkruhově ukončené jednokřídlové s kolečkovým zasklením do olova a zpevňujícími nosníčky.

umístění:

Kaple Panny Marie Einsiedelské,
loď

rozměry:

š 500 mm
v 600 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

hnědé nátěry

detaily:

Vnější závěsy, obtlíky

poznámka:

Exteriéru chráněné kovanou mříží.

stav:

Poškozené, místně prasklé sklo.



Pohled z exteriéru
110210 hl 070



Pohled z interiéru
110210 hl 083

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

OKNO

Číslo:

O/16.1-3

POČET KUSŮ: 3

DATE: 1686

popis:

Okno dřevěné šířkově obdélné jednokřídlové s kolečkovým zasklením do olova a se zpevňujícími nosníčky.

umístění:

Kaple Panny Marie Einsiedelské,
prostor 2. NP

rozměry:

š 610 mm
v 540 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

hnědé nátěry

detaily:

Obtřílky

poznámka:

Exteriéru chráněné kovanou mříží.

stav:

Poškozené místně prasklé sklo, O/16.2 vysazeno a uloženo v prostoru 2. NP kaple (otvor chráněn pletivem).



Pohled z exteriéru
110210 hl 074



Pohled z interiéru
110216 hl 120

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

OKNO

Číslo:

O/17.1-3

POČET KUSŮ: 3

DATAČE: 1686

popis:

Okno dřevěné šířkově obdélné obdélné jednokřídlové s kolečkovým zasklením do olova se zpevňujícími nosníčky.

umístění:

Kaple Panny Marie Einsiedelské,
prostor 2. NP

rozměry:

š 600 mm
v 280 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

hnědé nátěry

detaily:


Obrtlíky

poznámka:

Exteriéru chráněné kovanou mříží.

stav:

Místy poškozené, O/17.1 a 2 je vysazeno a uloženo v prostoru 2. NP kaple (otvor chráněn pletivem).



Pohled z exteriéru
10210 hl 068

Pohled z interiéru
110216 hl 118

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

OKNO

Číslo:

O/18.1-3

POČET KUSŮ: 2 + 1

DATE: okolo 1800

popis:

Okna jednoduchá dvoukřídlová ven otvíravá, v jižní stěně dvě šestitabulková – po obou stranách dveří, v západní stěně jedno desetitabulkové – středově umístěné, vše s desénovým sklem. Zakomponovány do rámové výplňové konstrukce oratoře.

umístění:

Kostel,
západní oratoř 2.34

rozměry:

š 870, 1180 mm
v 1300, 1870 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

šedomodrý krycí nátěr

details:

Zapuštěné závěsy s ozdobnými konci, zástrče.

poznámka:

Oratoř řešena a vybavena v jednotném klasicistním stylu.

stav:

Místy poškozené, chybí sklo.



Pohled z interiéru vestavěné oratoře
110216 hl 088



Pohled na zadní (západní) stěnu vestavěné oratoře
110216 hl 092

