

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

KAMENNÁ POKLADNIČKA

číslo:

K/1

POČET KUSŮ: 1

DATE:

popis:

Kamenná pokladnička hranolového tvaru s reliéfním dekorem a s ocelovým uzamykatelným krytem se zámkem – zcela zničený korozí; na masivní dřevěné profilované noze.

umístění:

Kostel,
u hlavního vstupu

rozměry:

280 x 470 mm
v 900 mm

materiál:

Žula, dřevo – dub, ocel

povrchová úprava:

zbytky
šedomodré a červené barvy

detaily:

Kované oko

poznámka:

stav:

Poškozená, kovové prvky silně zkorodované.



Celkový pohled
110127 hl 253

Detail
110216 hl 009

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

KAMENNÁ POKLADNIČKA

Číslo:

K/2

POČET KUSŮ: 1

DATE:

popis:

Kamenná pokladnička sloupkového tvaru s kovaným uzamykatelným krytem.

umístění:

Kaple Panny Marie Einsiedelské,
před hlavním vstupem

rozměry:

270 x 230 mm
v 720 mm

materiál:

Žula, ocel

povrchová úprava:

kamenická

detaily:

Novodobý zámek

poznámka:

stav:

Mírně poškozená



Celkový pohled
110210 hl 049

Detail
110210 hl 050

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

KAMENNÁ POKLADNIČKA

Číslo:

K/3

POČET KUSŮ: 1

DATE:

popis:

Kamenná pokladnička sloupkového tvaru s plechovým uzamykatelným krytem.

umístění:

Kaple sv. Wolfganga,
u vstupu

rozměry:

310 x 310 mm
v 960 mm

materiál:

Žula, ocel

povrchová úprava:

kamenická

detaily:

poznámka:

stav:

Poškozená, kovové prvky silně zkorodované.



Celkový pohled
110127 hl 211

Detail
110127 hl 226

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

KROPENKA

Číslo:

K/4

POČET KUSŮ: 1

DATEC:

popis:

Kamenná kropenka miskového tvaru zazděná do pilíře u hlavního vstupu do kostela, na spodní části reliéfní dekor.

umístění:

Kostel,
jižní pilíř u hlavního vstupu

rozměry:

průměr 310 mm
v 140 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

zbytky
šedomodré barvy

detaily:

poznámka:

V bezprostřední blízkosti značně poškozené omítky.

stav:

Bez významnějšího poškození



Celkový pohled
110216 hl 009

Detail
110216 hl 015

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

KROPENKA

Číslo:

K/5

POČET KUSŮ: 1

DATE:

popis:

Kamenná kropenka miskového tvaru zazděná do zdi u vstupu do kostela z ambitů, na spodní části rytý dekor.

umístění:

Ambit, severní rameno,
u západního vstupu do kostela

rozměry:

průměr 310 mm
v 130 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

zbytky
šedomodré a červené barvy

detaily:

poznámka:

stav:

Mírně poškozená, praskliny



Celkový pohled
110127 hl 156

Detail
110127 hl 158

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

KROPENKA

Číslo:

K/6

POČET KUSŮ: 1

DATE:

popis:

Kamenná kropenka miskového tvaru zazděná do pilíře u vstupu do kaple, na spodní části reliéfní dekor.

umístění:

Kaple sv. Wolfganga,
u vstupu

rozměry:

průměr 340 mm
v 130 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

zbytky
šedomodré barvy

detaily:

poznámka:

V bezprostřední blízkosti značně poškozené omítky.

stav:

Mírně poškozená, opotřebovaná.



Celkový pohled
110127 hl 209

Detail
110127 hl 210

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

MENZA (GOTICKÁ)

Číslo:

K/7

POČET KUSŮ: 1

DATE: 14. stol.

popis:

Gotická menza pod barokním oltářem; odkrytá severní boční a část západní čelní stěny je paneována lomenými arkádami s vloženými nosy.

umístění:

Kostel,
při jižní straně triumfálního oblouku

rozměry:

v 1100 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

zbytky polychromie

detaily:

poznámka:

stav:

Poškozená



Pohled na odkrytou boční stěnu
110210 hl 107

Detail
110210 hl 107

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

KRUŽBA

Číslo:

K/8

POČET KUSŮ: 1

DATE: 14. stol.

popis:

Část gotické kružby zazděného okna kaple, objevená sondou.

umístění:

Kaple sv. Wolfganga,
interiérová část jižní zdi – 2. NP

rozměry:

materiál:

Žula

povrchová úprava:

kamenická

detaily:

poznámka:

stav:

Částečně vybouraná,
patrně nekonzervovaná.



Celkový pohled
110127 hl 049

Detail
110127 hl 051

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

KONZOLA

Číslo:

K/9.1 – 2

POČET KUSŮ: 2

DATE:

popis:

Kamenná konzola s jednoduchou profilací.

umístění:

Kaple sv. Wolfganga,
po obou stranách vítězného oblouku

rozměry:

průměr 300 mm
v 280 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

zbytky barevných nátěrů

detaily:

poznámka:

stav:

Mírně poškozená



Celkový pohled
110127 hl 019



Detail
110127 hl 349

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

KAMENNÝ ZNAK

Číslo:

K/10

POČET KUSŮ: 1

DATE: 1686

popis:

Kamenný alianční Eggenbersko – Schwarzenberský znak nad vstupním portálem do kaple.

umístění:

Kaple panny Marie Einsiedelské
nad vstupním portálem

rozměry:

š 800 mm
v 800 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

polychromie

detaily:

poznámka:

stav:

V dobrém stavu



Celkový pohled
110210 hl 051

Pohled z bývalé kaple sv. Bartoloměje
110127 hl 104

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:	ČUČEK			číslo:	K/11.1-2						
POČET KUSŮ: 2						DATACE: 70. léta 17. století					
popis:		Kamenný čuček ve tvaru koule s měděnými ozdobami na hranolovém podstavci s římsou.									
umístění:		Kostel, Štít				rozměry:					
materiál:		Žula				povrchová úprava:		kamenická			
detaily:		Dekorována paprsky a křížem vykrajovanými z měděného plechu.									
poznámka:		Levá čučka upadla (do krovu), je uskladněna i s měděnými dekory v hale konventu – opravitelná (u pravé nelze upadnutí vyloučit).									
stav:		Poškozená, u pravé chybí část dekorů, u levé dekory poškozené pádem.									



Pohled z nádvoří
110216 hl 116

Čučka deponovaná v hale konventu
110216 hl 138

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

ČUČEK

Číslo:

K/12.1-2

POČET KUSŮ: 2

DATE: 70. léta 17. století

popis:

Kamenný čuček ve tvaru jehlanu s koulí na vrcholu stojící na čtyřech koulích na hranolovém podstavci s římsou.

umístění:

Kostel,
štít

rozměry:

materiál:

Žula

povrchová úprava:

Kamenická

details:

Podstavec z části zděný, obložený kamennými deskami.

poznámka:

stav:

Poškozený,
levý s ulomenou špičkou, vrcholová koule chybí, poškozené podstavce.



Pohled z nádvoří
110127 hl 323



Pohled z věže
110216 hl 260

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

PODSTAVEC S KŘÍŽEM

Číslo:

K/13

POČET KUSŮ:

DATECE: 70. léta 17. století

popis:

Kamenný profilovaný podstavec s kovaným křížem.

umístění:

Kostel,
štít

rozměry:

materiál:

Žula, ocel

povrchová úprava:

Kamenická

details:

poznámka:

stav:

Poškozený



Pohled z nádvoří
110216 hl 115



Pohled z věže
110216 hl 257

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

HRANIČNÍ KÁMEN

Číslo:

K/14.1-2

POČET KUSŮ: 2

DATE: 1689, 1685

popis:

Žulový hraniční kámen
K/14.1 – znakový s rytým letopočtem 1689
K/14.2 – s rytým letopočtem 1685

umístění:

Nádvoří Tramín

rozměry:

v 660 mm
v 520 mm

materiál:

žula

povrchová úprava:

K/14.1 – zbytky šmolkově
modrého nátěru

detaily:

poznámka:

stav:

Opatřebovaný



Pohled na K/14.1
110310 hl 100



Pohled na K/14.2
110310 hl 101

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

TVAROVKA

Číslo:

K/15

POČET KUSŮ: 1

DATAČE:

popis:

Kamenná tvarovka k odvodu vody.

umístění:

V zahradě za klášterem,
u chodby 1.23

půdorys:

800 x 630 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

kamenická

detaily:

poznámka:

stav:

Opotřebovaná



Pohled ze zahrady za klášterem
110216 hl 181

ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ Č.P. 50 + KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Únor / 2011 Ing. Luštická

Prvek:

LAVABO

Číslo:

K/16

POČET KUSŮ: 1

DATE: 70. léta 17. století

popis:

Kamenné lavabo s nádrží na vodu s dvěma kohouty a mělkým umyvadlem, zdobené reliéfním dekorem.

umístění:

Kostel, sakristie,
západní zeď

rozměry:

š 750 mm
v 1630 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

kamenická

detaily:

poznámka:

stav:

Mírně poškozené



Pohled ze sakristie
110127 hl 263

Detail
110216 hl 034

