

PŮDORYS 2. NP (I. PATRO) - měřítko 1: 270



## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-01

název, označení: žulový kamenný sloup

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-006

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☐ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☒ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☒ nepoškozený ☐ poškozený ☐ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☒ restaurovánírozměry prvku: 550 /510 mm (rozměry patky)  
v 1910 mm

popis prvku:

- materiál: žula
- povrchová úprava: bez úpravy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek byl restaurován restaurátorem s příslušnou licencí ministerstva kultury (restaurátor před zahájením prací zpracuje restaurátorský záměr, po dokončení restaurování vypracuje restaurátorskou zprávu)

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-02

název, označení: prosklená stěna

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-006

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demonťáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 230 / 1970 + 60 + 450 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín slon. kost



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude opraven a v souladu s PD osazen na určené místo

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-03

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: okno s poutcem a půlkruhovým nadpražím,  
okno 10 tabulkovéumístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-009

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demonťáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 1180 / 1240 + 120 + 570 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín slon. kost
- kování: kování atypické s jednoduchou profilací,  
2 x rozvora na klapačce,  
nadsvětlík vyjímatelný na obrtlíky
- jednoduché čiré zasklení

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude opraven a zachován in situ



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-04

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: dvoukřídlé dveře s poutcem a půlkruhovým nadpražím do obložkové zárubně

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-009

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 1170 / 2150 + 80 + 590 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín slon. kost
- kování: 2 x 2 závěsy atypické s jednoduchou profilací
- jednoduché čiré zasklení
- novodobá plat. klika se štítky bude nahrazena atyp. prvkem
- nadsvětlík vyjímatelný na obrtlíky

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude opraven a zachován in situ



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-05a

název, označení: dvojité okno s jednoduchou profilací,  
ven a dovnitř otevíravé, vnitřní okno 2 tabulkové,  
vnější okno 8 tabulkové,  
vnější okno s větracím okénkem

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-008

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 960 / 1460 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín  
slon. kost - vnitřní křídla, vnější - hnědým  
nátěrem
- kování: typové



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků,  
parapet bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-05b

název, označení: dvojité okno s jednoduchou profilací,  
ven a dovnitř otevíravé, vnitřní okno 2 tabulkové,  
vnější křídla chybí

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-008

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☐ historický ☒ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 960 / 1460 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín  
slon. kost - vnitřní křídla, vnější - hnědým  
nátěrem
- kování: typové



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků,  
parapet bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:



## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-05c

název, označení: dvojité okno s jednoduchou profilací,  
ven a dovnitř otevíravé, vnitřní okno 2 tabulkové,  
vnější křídla chybí

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-008

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☐ historický ☒ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 960 / 1460 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín  
slon. kost - vnitřní křídla, vnější - hnědým  
nátěrem
- kování: typové



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků,  
parapet bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-06

název, označení: 2 x okno jednoduché s poutcem a nadpražím, 8 tabulkové, výklopný nadsvětlík, chybí pravé vnitřní křídlo

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-008

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 1000 / 1440 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín slon. kost
- kování: kování křídla - 2 x 2 atypické s jednoduchou profilací, kování nadsvětlíku - 2 x atyp. s jednoduchou profilací, novodobá mosazná klika
- dřevěný parapet

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-07

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: 2 x okno jednoduché s poutcem a  
nadpražím, 8 tabulkové, výklopný nadsvětlík

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-008

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 1000 / 1440 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv,  
napaden dřevomorkou
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín  
slon. kost
- kování: kování křídla - 2 x 2 atypické  
s jednoduchou profilací, kování  
nadsvětlíku - 2 x atyp. s jednoduchou  
profilací, novodobá mosazná klika
- chybí vnitřní křídla

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven, vnitřní křídla vyrobena nově a prvek ponechán in situ



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-08

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: 2 x tesařská zárubeň bez profilace

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-009

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1300 / 2200 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem
- zbyla holá konstrukce bez obložek

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-09a

název, označení: dvojité okno dvoukřídlé,  
vnější okno 6 tabulkové, vnitřní 2 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-009

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☐ historický ☒ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1020 / 1500 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín  
slon. kost
- kování: 3 x 2 typový závěs  
2 x háček + očka  
rozvory v klapačce
- dřevěný parapet

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-09b

název, označení: dvojité okno dvoukřídlé,  
vnější okno 6 tabulkové, vnitřní 2 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-009

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☐ historický ☒ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1020 / 1500 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín slon. kost
- kování: 3 x 2 typový závěs  
2 x háček + očka  
rozvory v klapačce
- dřevěný parapet

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-09c

název, označení: dvojité okno dvoukřídlé,  
vnější okno 6 tabulkové, vnitřní 2 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-017

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☐ historický ☒ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1020 / 1500 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín slon. kost
- kování: 3 x 2 typový závěs  
2 x háček + očka  
rozvory v klapačce
- dřevěný parapet

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-09d

název, označení: dvojité okno dvoukřídlé,  
vnější okno 6 tabulkové, vnitřní 2 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-020

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☐ historický ☒ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1020 / 1500 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín  
slon. kost
- kování: 3 x 2 typový závěs  
2 x háček + očka  
rozvory v klapačce
- dřevěný parapet

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků



schema (detail), poznámka:



## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-09e

název, označení: dvojité okno dvoukřídlé,  
vnější okno 6 tabulkové, vnitřní 2 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-023

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☐ historický ☒ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1020 / 1500 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín  
slon. kost
- kování: 3 x 2 typový závěs  
2 x háček + očka  
rozvory v klapačce
- dřevěný parapet

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-10a

název, označení: obložková zárubeň s jednostranně profilovaným obložním

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-020

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 950 / cca 2000 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava:
- kování: 2 x dvevní závěs typový



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven, doplněno dvevní křídlo - viz typologie nově navržených atypických prvků

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-10b

název, označení: tesařská zárubeň bez profilace s dvevní  
polodrážkou

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-023

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☒ historický ☐ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☐ odstranění ☒ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 945 / 1888 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. hnědým nátěrem
- kování: 1 x kovaný trn

doporučené řešení úprav prvku:

hodnotné části - kování - budou demontovány a osazeny na nový prvek - viz typologie nově navržených atypických prvků



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-11a

název, označení: ocelová vybírací dvířka topeniště

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-018

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:

☐

truhlářský

☐

kovářský

☒

zámečnický

☐

kamenický

☐

ostatní

původnost:

☒

historický

☐

novodobý

stav:

☐

nepoškozený

☒

poškozený

☐

silně poškozený

způsob ochrany:

☐

odstranění

☐

demontáž vč. opravy

☒

ponechání na místě + oprava

☐

restaurování

rozměry prvku: 690 / 1010 mm (rozměr dvířek)

popis prvku:

- materiál: ocelový plech, pásovina
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín slon. kost - prokvétá koroze
- kování: 2 x kovaný tm,  
1 x zástrč + petlice

doporučené řešení úprav prvku:

- prvek bude řemeslně opraven, ev. doplněn a ponechán in situ
- ověřit možnou přítomnost kamenného ostění



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-11b

název, označení: tesařská zárubeň s jednostrannou obložkou

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-014

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 940 / 1905 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. světle hnědým nátěrem
- kování: 2 x kovaný trn  
2 x typový závěs

doporučené řešení úprav prvku:

hodnotné části - kování - budou demontovány a osazeny na nový prvek - viz typologie nově navržených atypických prvků



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-12

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: jednokřídlé okno novodobé

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-009

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 400 / 400 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín  
slon. kost
- kování: 2 x typový závěs  
1 x obrtlík novodobý

doporučené řešení úprav prvku:  
prvek bude odstraněn

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-13

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: obložková zárubeň s profilací, bez křídla

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-016

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 940 / 1930 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín slon. kost
- kování: 2 x kovaný trn

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a doplněn novým křídlem - viz typologie nově navržených atypických prvků a zůstane in situ



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-14

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: obložková zárubeň s jednoduchou profilací,  
bez křídlaumístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-019

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 950 / 1905 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín slon. kost
- kování: 2 x typové kování



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a doplněn novým křídlem - viz typologie nově navržených atypických prvků a zůstane in situ

schema (detail), poznámka:



## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-15

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: tesařská zárubeň s jednostrannou obložkou

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-019

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demonťáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 945 / 1910 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín slon. kost
- kování: 2 x kovaný závěs

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a doplněn novým křídlem a další obložkou - viz typologie nově navržených atypických prvků a ponechán in situ



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-16a

název, označení: obložková zárubeň s jednoduchou profilací

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-022

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demonťáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 950 / 1890 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín slon. kost
- kování: 2 x kovaný trn

doporučené řešení úprav prvku:

hodnotné části - kování - budou demontovány a osazeny na nový prvek - viz typologie nově navržených atypických prvků



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-16b

název, označení: torzo 4 kazetového dveřního křídla

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-022

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 1000 / 1940 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem
- kování: 2 x závěs kovaný ve tvaru lilie  
1 x středový úchyt
- chybí vnitřní kazety a svislé sloupky



doporučené řešení úprav prvku:

prvek se kompletně repasuje a v souladu s PD osadí do předem určené zárubně

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-17

název, označení: dřevěný okenní rám s polodrážkou

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-055a

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 975 / 1545 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava:

doporučené řešení úprav prvku:  
prvek bude odstraněn

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-18

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: dřevěná krytá pavlač tesařsky vázaná z hranolů s dvojicí dvoukřídlých oken s jednoduchým zasklením a tesařské ostění u vstupu na WC umístění: 1. patro - 2. np m. č. K1-2-055a počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☒ historický ☐ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1030 / 8540 mm (vnější půdor. rozměr)

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- 2 x dvoukřídlá okna - 2 x 6 tabulek, vsazovaná skla bez kytu
- povrchová úprava: prvek opatř. hnědým nátěrem
- kování okna: 4 x rohovník se závěsem  
2 x středový úchyt  
2 x obrtlík (1 x dvojité)
- kování zárubně WC: 2 x kovaný trn



doporučené řešení úprav prvku:

pavlač bude řemeslně opravena, chybějící prvky budou doplněny, porušené nahrazeny a zůstane in situ. Součástí pavlače je dvojice oken, které budou řemeslně opraveny, ev. nahrazeny s využitím stávajícího kování.

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-19a

název, označení: dvojité okno dvoukřídle,  
vnější okno 8 tabulkové, vnitřní 2 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-022

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 1003 / 1495 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín  
slon. kost
- kování: 3 x 2 typový závěs  
2 x háček + očka  
rozvory v klapačce
- dřevěný parapet

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-19b

název, označení: dvojité okno dvoukřídlé,  
vnější okno 8 tabulkové, vnitřní 2 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-019

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☐ historický ☒ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1003 / 1495 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín slon. kost
- kování: 3 x 2 typový závěs  
2 x háček + očka  
rozvory v klapačce
- dřevěný parapet



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-19c

název, označení: dvojité okno dvoukřídlé,  
vnější okno 8 tabulkové, vnitřní 2 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-016

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☐ historický ☒ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1003 / 1495 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín  
slon. kost
- kování: 3 x 2 typový závěs  
2 x háček + očka  
rozvory v klapačce
- dřevěný parapet



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků

schema (detail), poznámka:



## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-20

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: 2 x okno jednoduché čtyřkřídlé s poutcem  
a nadpražím, okno 20 tabulkovéumístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-012

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 1330 / 1180 + 70 + 880 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem  
a nátěrem odstín slon. kost
- kování: vnitřní křídlo: 8 x rohovník se závěsem  
2 x středový úchyt, 8 x rohovník (různá slohová období)  
vnější křídlo: 2 x háček + očka  
2 x obrtlík, 1 x dvojitý obrtlík,  
2 x dlouhý háček pro uchycení celého vnějšího  
rámu (okno i s rámem bylo zřejmě kompletně  
vyjímatelné)
- do vnější křídla je osazeno vent. okénko

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-21a

název, označení: vnitřní část dvojitého špaletového okna - s poutcem umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-027

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☒ historický ☐ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☐ odstranění ☒ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 460 / 1480 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín slon. kost
- kování horního křídla: 2 x kování tvaru T se závěsem  
2 x kovaný trn, 1 x kovaný obrtlík jednostranný,  
1 x kovaný obrtlík dvojitý, 1 x středový úchyt
- spodní křídlo chybí  
rám - 2 x kovaný trn

doporučené řešení úprav prvku:

hodnotné části - kování - budou demontovány a osazeny na nový prvek - viz typologie nově navržených atypických prvků



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-21b

název, označení: vnější část dvojitého špaletového  
dvoukřídlého okna novodobéhoumístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-027

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: prvek nepřístupný (cca 1100 / 1550 mm)

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem
- kování: typový závěs, 1 x stabilizační háček s očkem



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-22

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: okno jednoduché 3 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-027

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: cca 550 / 1550 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem
- kování: 2 x rohovník se závěsem  
2 x rohovník, 1 x typový obrtlík



doporučené řešení úprav prvku:

hodnotné části - kování - budou demontovány a osazeny na nový prvek - viz typologie nově navržených atypických prvků

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-23a

název, označení: dvojité okno dvoukřídlé,  
ven a dovnitř otevíravé, vnější okno 8 tabulkové,  
vnitřní 2 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-027

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☐ historický ☒ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1030 - 1100 / 1530 - 1575 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem
- kování: 2 x rohovník se závěsem  
2 x rohovník, 1 x typový obtlík



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků,  
parapet bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-23b

název, označení: dvojité okno dvoukřídlé,  
ven a dovnitř otevíravé, vnější okno 8 tabulkové,  
vnitřní 2 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-030

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demonťáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 1030 - 1100 / 1530 - 1575 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem
- kování: 2 x rohovník se závěsem  
2 x rohovník, 1 x typový obtlík



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků,  
parapet bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-23c

název, označení: dvojité okno dvoukřídlé,  
ven a dovnitř otevíravé, vnější okno 8 tabulkové,  
vnitřní 2 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-030

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 1030 - 1100 / 1530 - 1575 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem
- kování: 2 x rohovník se závěsem  
2 x rohovník, 1 x typový obtlík



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků,  
parapet bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-23d

název, označení: dvojité okno dvoukřídlé,  
ven a dovnitř otevíravé, vnější okno 8 tabulkové,  
vnitřní 2 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-031

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☐ historický ☒ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1030 - 1100 / 1530 - 1575 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem
- kování: 2 x rohovník se závěsem  
2 x rohovník, 1 x typový obtlík



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků,  
parapet bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:



## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-23e

název, označení: dvojité okno dvoukřídlé,  
ven a dovnitř otevíravé, vnější okno 8 tabulkové,  
vnitřní 2 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-031

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☐ historický ☒ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1030 - 1100 / 1530 - 1575 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem
- kování: 2 x rohovník se závěsem  
2 x rohovník, 1 x typový obrtlík



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků,  
parapet bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-23f

název, označení: dvojité okno dvoukřídlé,  
ven a dovnitř otevíravé, vnější okno 8 tabulkové,  
vnitřní 2 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-036

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☐ historický ☒ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1030 - 1100 / 1530 - 1575 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem
- kování: 2 x rohovník se závěsem  
2 x rohovník, 1 x typový obtlík



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků,  
parapet bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-23g

název, označení: dvojité okno dvoukřídlé,  
ven a dovnitř otevíravé, vnější okno 8 tabulkové,  
vnitřní 2 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-035

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 1030 - 1100 / 1530 - 1575 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem
- kování: 2 x rohovník se závěsem  
2 x rohovník, 1 x typový obtlík



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-23h

název, označení: dvojité okno dvoukřídlé,  
ven a dovnitř otevíravé, vnější okno 8 tabulkové,  
vnitřní 2 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-035

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☐ historický ☒ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1030 - 1100 / 1530 - 1575 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem
- kování: 2 x rohovník se závěsem  
2 x rohovník, 1 x typový obrtlík



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-23i

název, označení: dvojité okno dvoukřídlé,  
ven a dovnitř otevíravé, vnější okno 8 tabulkové,  
vnitřní 2 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-034

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☐ historický ☒ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1030 - 1100 / 1530 - 1575 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem
- kování: 2 x rohovník se závěsem  
2 x rohovník, 1 x typový obrtlík



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-23j

název, označení: dvojité okno dvoukřídlé,  
ven a dovnitř otevíravé, vnější okno 8 tabulkové,  
vnitřní 2 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-041

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 1030 - 1100 / 1530 - 1575 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem
- kování: 2 x rohovník se závěsem  
2 x rohovník, 1 x typový obrtlík



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-24a

název, označení: 2 x jednoduché okno dvoukřídlé 8 tabulkové,  
ven a dovnitř otevíravé, na vnějším křídle  
ventilační okénko

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-042

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☐ historický ☒ novodobý



stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1030 / 1460 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín slon. kost
- kování: 4 x rohovník se závěsem  
4 x rohovník, 2 x rozvora



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a zůstane zachován in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-24b

název, označení: 2 x jednoduché okno dvoukřídlé 8 tabulkové,  
ven a dovnitř otevíravé, na vnějším křídle  
ventilační okénko

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-045b

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☐ historický ☒ novodobý


stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1030 / 1460 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín slon. kost
- kování: 4 x rohovník se závěsem  
4 x rohovník, 2 x rozvora



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a zůstane zachován in situ

schema (detail), poznámka:



## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-24c

název, označení: 2 x jednoduché okno dvoukřídlé 8 tabulkové,  
ven a dovnitř otevíravé, na vnějším křídle  
ventilační okénko

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-045a

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování



rozměry prvku: 1030 / 1460 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín slon. kost
- kování: 4 x rohovník se závěsem  
4 x rohovník, 2 x rozvora

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a zůstane zachován in situ



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-25a

název, označení: kovaná provlékaná mříž ze čtvercové tyčoviny,  
rámovaná kovanou pásovinou (nýtovanou)

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-048

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☐ truhlářský ☒ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☒ historický ☐ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☐ poškozený ☒ silně poškozený

způsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: cca 950 / 1950 mm

popis prvku:

- materiál: ocelová tyčovina čtvercového průřezu  
4 x svislé pruty na koso pr. 18 / 18 - 20 / 20 mm +  
2 x pásovina,  
10 x vodorovné pruty pr. 18 / 18 - 20 / 20 mm +  
2 x pásovina  
4 x kovaná skoba do kamenného ostění
- povrchová úprava: bez úpravy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a doplněn (část mříže chybí, ostatní části jsou silně zkorodovány)

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-25b

název, označení: gotické kamenné ostění s okosením  
a vyžlabenímumístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-048

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☐ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☒ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☒ restaurování

rozměry prvku: 718 / 1767 mm (světlost ostění)

popis prvku:

- materiál: žula
- hloubka ostění 270 mm
- povrchová úprava: bez úpravy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude restaurován restaurátorem s příslušnou licencí ministerstva kultury (restaurátor před zahájením prací zpracuje restaurátorský záměr, po dokončení restaurování vypracuje restaurátorskou zprávu) a ev. doplněn o chybějící kam. sloupky a poutec

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-25c

název, označení: jednoduché okno dvoukřídlé 6 tabulkové s profilací + poutec, nadsvětlík 4 tabulkový

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-048

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☒ historický ☐ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 625 / 1100 + 60 + 525 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem
- kování spodního okna: 4 x rohovník + trny
- kování horního okna: 2 x rohovník (bohatě tvarované) + trny  
2 x obrtlík



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a zůstane zachován in situ, ev. provedena přesná tvarová kopie za použití původního kování

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-25d

název, označení: jednoduché okno dvoukřídlé 6 tabulkové s profilací + poutec, nadsvětlík 4 tabulkový umístění: 1. patro - 2. np m. č. K1-2-048

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☒ historický ☐ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 778 / 1213 + 75 + cca 560 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem
- kování: závěs + trny
  - 1 x obrtlík kovaný dolní
  - 1 x obrtlík z pásoviny horní
  - 2 x pohyblivé očko
- kování horního okna: 2 x kovaný rohovník (bohatě tvarovaný)
  - se závěsem
  - 2 x kovaný trn
  - 2 x kovaný rohovník

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a zůstane zachován in situ, ev. provedena přesná tvarová kopie za použití původního kování



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-26

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: dřevěné parapetní prkno v nice

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-048

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: cca 590 / 300 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen vápenným nátěrem



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-27

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: obložková zárubeň s jednoduchou profilací

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-031

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 950 / 1850 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín slon. kost
- kování: 1 x atyp. dveřní závěs s jednoduchou profilací,  
1 x typový dveřní závěs



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude použit dle PD, hodnotné části - kování - budou demontovány a osazeny na nový prvek - viz typologie nově navržených atypických prvků

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-28

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: obložková zárubeň s jednoduchou profilací

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-031

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 950 / 1890 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín světle zelená
- kování: 2 x atypický dvevní závěs



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a doplněn novým křídlem - viz typologie nově navržených atypických prvků

schema (detail), poznámka:



## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-29

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: obložková zárubeň s jednostrannou  
bohatou profilací, výplň kazetová 4 dílná

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-031

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☒ historický ☐ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 870 / 1800 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín světle zelená
- kování: 2 x atypický dveřní závěs s profilací  
zámek zadlabací  
plastové štítky + klika

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-30

název, označení: tesařská zárubeň s polodrážkou

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-011a

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 103 / 1840 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín slon. kost
- kování: 2 x kovaný trn

doporučené řešení úprav prvku:

hodnotné části - kování - budou demontovány a osazeny na nový prvek - viz typologie nově navržených atypických prvků



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-30b

název, označení: dřevěná rámová zárubeň s poutcem a  
půlkruhovým nadsvětlíkem, součástí nadsvětlíku je  
3 x vodorovná pásovina, bez dveřního křídla

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-012

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 1310 / 1860 mm (světlost otvoru)

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín slon. kost
- kování: 2 x atypický závěs,  
skoba k myšákovému zámku



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-30c

název, označení: dřevěné schodiště do krovu

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-011a

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 170 x 250 mm stupeň

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv - smrk
- povrchová úprava: prvek opatř. zbytky hnědého nátěru



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-31a

název, označení: kamenné ostění topeniště s jednoduchou profilací  
(částečně zakryto příčkou), částečně zazděné

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-011a

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☐ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☒ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☒ historický ☐ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☒ restaurování

rozměry prvku: cca 1240 / 1600 mm

popis prvku:

- materiál: žula (předpoklad)
- povrchová úprava: povrch zatřen  
několikvrstevným váp. štukem  
a váp. nátěry



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude opraven za účasti restaurátora s příslušnou licencí ministerstva kultury,  
bude rozhodnuto o případném doplnění dvířek a kování - dle PD

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-31b

název, označení: dřevěná tesařská zárubeň topeniště  
s polodrážkou

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-011a

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: cca 1240 / 1600 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: povrch zatřen váp. nátěr
- kování: 1 x kovaný obrtlík  
2 x zbytky kovaných trnů



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a doplněn a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-32

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: dvojitá obložková zárubeň bez křídel

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-054

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 580 + 110 + 580 / 1840 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín slon. kost
- kování: 2 x 2 typ. závěs  
2 x skoba od zámku



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-33a

název, označení: obložková zárubeň s jednoduchou profilací  
s jednokřídlým 6 tabulkovým nadsvětlíkem

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-029

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 940 / 1800 + 80 + 1060 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín slon. kost
- kování: 2 x kovaný trn  
2 x skoba od myšákového zámku
- kování nadsvětlíku: 2 x rohovník kovaný se závěsem  
2 x rohovník  
2 x odlévaná klička  
2 x trn po ventil. okénku

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven, doplněn křídlem a bude zachován in situ



schema (detail), poznámka:



## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-33b

název, označení: nýtovaná mříž z tyčoviny a pásoviny

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-011b

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:

☐

truhlářský

☐

kovářský

☒

zámečnický

☐

kamenický

☐

ostatní

původnost:

☒

historický

☐

novodobý

stav:

☐

nepoškozený

☒

poškozený

☐

silně poškozený

způsob ochrany:

☐

odstranění

☐

demontáž vč. opravy

☒

ponechání na místě + oprava

☐

restaurování

rozměry prvku: 940 / 1060 mm

popis prvku:

- materiál: tyčovina, pásovina
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín slon. kost
- kování: vodorovné pruty z tyčoviny  
svislé - oboustranná pásovina



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a bude zachován in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-34

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: jednoduché okno jednokřídlé 5 tabulkové,  
horní část do tvaru čtvrkruhu

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-029

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☒ historický ☐ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 380 / 1880 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín slon. kost
- kování: 3 x závěsy atypické s jednoduchou profilací  
2 x atypické klíčky  
3 x rohovník, 1 x středový úchyt



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-35

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: 2 x jednoduché okno se sloupkem a poutcem  
(na kříž) a půlkruhovým nadpražím, čtyřkřídlé,  
okno 24 tabulkové, ven a dovnitř otevíravé

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-029

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☒ historický ☐ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1600 / 1230 + 60 + 990 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín slon. kost  
a hnědým nátěrem
- kování vnitřního okna: 2 x 2 typové závěsy  
4 x klíčky
- kování vnějšího okna: 3 x 2 typové závěsy  
4 x klíčky
- kování nadsvětlíku: 4 x obrtlík



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-36

název, označení: 2 x jednoduché okno se sloupkem a poutcem  
(na kříž) a půlkruhovým nadpražím, čtyřkřídlé,  
okno 24 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-029

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 1600 / 1230 + 60 + 990 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín slon. kost  
a hnědým nátěrem
- kování vnitřního okna: 2 x 2 typové závěsy  
4 x kličky
- kování vnějšího okna: 3 x 2 typové závěsy  
4 x kličky
- kování nadsvětlíku: 4 x obrtlík



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-37

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: novodobá obložková zárubeň s 4 kazetovými dveřmi

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-029

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 950 / 1890 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín slon. kost  
bílým nátěrem
- kování: 2 x typový závěs  
plastová klika a štítky

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude odstraněn



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-37a

název, označení: novodobá obložková zárubeň bez křídla

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-029

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 700 / 1800 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. modrým nátěrem
- kování: 2 x typový závěs  
plastová klika a štítky

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude odstraněn



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-38a

název, označení: 2 x jednoduché okno dvoukřídlé s poutcem,  
nadpraží do tvaru čtvrtkruhu,  
okno 12 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-029

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 700 / 2200 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem
- kování okna: 2 x rohovník se závěsem
- kování okna nad poutcem: 2 x rohovník se závěsem,  
nad poutcem vent. okénko -  
2 x rohovník se závěsem
- venkovní okno: 1 x středový úchyt



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a doplněn, ev. bude provedena jeho replika za použití hodnotných prvků (části oken - křídel a kování)

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-38b

název, označení: jednoduché okno s poutcem a čtvrtkruhovým nadpražím, dvoukřídlé, okno 6 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-040

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 300 / 2150 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem a nátěrem odstín slon. kost
- kování spodního okna: 2 x rohovník se závěsem, 2 x rohovník
- kování okna nad poutcem: 2 x rohovník se závěsem, 1 x rohovník



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a doplněn, ev. bude provedena jeho replika za použití hodnotných prvků (části oken - křídla a kování)

schema (detail), poznámka:



## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-38c

název, označení: dřevěná fošnová zárubeň s jednostrannou jednoduchou obločkou, bez křídla

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-044

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurovánírozměry prvku: 700 / cca 1840 mm  
(společný sloupek š. 800 mm s vedlejší zárubní)

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. světle zeleným nátěrem
- kování: 2 x kovaný dveřní závěs, protikus k myšákovému zámku (společný i pro vedlejší zárubeň)

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-38d

název, označení: dřevěná fošnová zárubeň s jednostrannou  
jednoduchou obložkou, bez křídla

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-049

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 700 / cca 1840 mm  
(společný sloupek š. 800 mm s vedlejší zárubní)

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. světle zeleným nátěrem
- kování: 2 x kovaný dveřní závěs, protikus  
k myšákovému zámku  
(společný i pro vedlejší zárubeň)

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-39

název, označení: kovaná komínová dvířka dvoukřídlá

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-040

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:

☐

truhlářský

☐

kovářský

☒

zámečnický

☐

kamenický

☐

ostatní

původnost:

☒

historický

☐

novodobý

stav:

☐

nepoškozený

☒

poškozený

☐

silně poškozený

způsob ochrany:

☐

odstranění

☐

demontáž vč. opravy

☒

ponechání na místě + oprava

☐

restaurování

rozměry prvku: 520 / 625 mm

popis prvku:

- materiál: ocelový plech, pásovina
- povrchová úprava: prvek opatř. vápenným nátěrem
- kování: 2 x 2 závěs s okem z pásoviny
- chybí petlice



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven, ev. doplněn a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-40

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: jednoduché okno se sloupkem a poutcem  
(na kříž) a půlkruhovým nadpražím, čtyřkřídlé,  
okno 28 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-043

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 1610 / 1270 + 60 + 950 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem  
odstín slon. kost
- kování okna: 4 x rohovník se závěsem  
4 x rohovník, 2 x rozvora,  
středový úchyt
- kování nadsvětlíku: 8 x rohovník, 4 x obtlík



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a doplněn, ev. bude provedena jeho tvarová replika za použití hodnotných prvků (části oken - křídel a kování)

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-41

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: jednoduché okno se sloupkem a poutcem  
(na kříž) a půlkruhovým nadpražím, čtyřkřídlé,  
okno 28 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-043

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☒ historický ☐ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1610 / 1270 + 60 + 950 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem
- kování okna: 4 x rohovník se závěsem  
4 x rohovník, 2 x rozvora,  
středový úchyt
- kování nadsvětlíku: 8 x rohovník, 4 x obtlík



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a doplněn, ev. bude provedena jeho tvarová replika za použití hodnotných prvků (části oken - křídel a kování)

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-42

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: 2 x jednoduché okno se sloupkem a poutcem  
(na kříž) a půlkruhovým nadpražím,  
vnitřní okno 4 křídle, okno 20 tabulkové,  
venkovní okno 6 křídle

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-046

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava




restaurování

rozměry prvku: 1590 / 1230 + 60 + 1520 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín slon. kost
- kování vnitřního okna: 4 x rohovník se závěsem  
4 x rohovník, středový úchyt
- kování vnějšího okna: 4 x rohovník se závěsem  
8 x rohovník, 2 x středový úchyt,  
2 x rozvora
- kování nadsvětlíku: 4 x obrtlík, 2 x středový úchyt



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a doplněn, ev. bude provedena jeho tvarová replika za použití hodnotných prvků (části oken - křídel a kování)

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-43

název, označení: obložková zárubeň oboustranně bohatě profilovaná, umístění: 1. patro - 2. np  
dveřní křídlo 4 kazetové m. č. K1-2-046

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☒ historický ☐ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 950 / 1890 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen zeleným nátěrem a nátěrem odstín slon. kost
- kování: 2 x T kování, kovaná skoba, myšákový zámek + protikus, kované kliky



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků, hodnotné části - kování - budou demontovány a osazeny na nový prvek

schema (detail), poznámka:



## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-43b

název, označení: fošnová zárubeň bez dveřního křídla  
s poutcem a segmentovým nadsvětlíkem

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-043

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☒ historický ☐ novodobý


stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1090 / 2090 + 60 + 560 mm  
(od 1. schodišťového stupně)

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. hnědým nátěrem
- kování: 2 x kované očko



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků,  
hodnotné části - kování- budou ošetřeny a uloženy do depozitáře k dalšímu  
použití

schema (detail), poznámka:



## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-43c

název, označení: dřevěné schodiště do 3. np

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-053

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 195 x 325 mm 22 stupňů

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv - smrk
- povrchová úprava: prvek opatř. zbytky hnědého nátěru

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-43d

název, označení: kamenné ostění topeniště s polodrážkou,  
zazděnéumístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-046

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:

☐

truhlářský

☐

kovářský

☐

zámečnický

☒

kamenický

☐

ostatní

původnost:

☒

historický

☐

novodobý

stav:

☐

nepoškozený

☒

poškozený

☐

silně poškozený

způsob ochrany:

☐

odstranění

☐

demontáž vč. opravy

☒

ponechání na místě + oprava

☐

restaurování

rozměry prvku: cca 615 / 510 mm

popis prvku:

- materiál: žula (předpoklad)
- povrchová úprava: povrch zatřen  
několikvrstevným váp. štukem  
a váp. nátěry



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude opraven za účasti restaurátora s příslušnou licencí ministerstva kultury,  
bude rozhodnuto o případném doplnění dvířek a kování - dle PD

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-43e

název, označení: ocelová komínová dvířka v ocelovém rámu  
s polodrážkouumístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-046

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☐ truhlářský ☐ kovářský ☒ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 210 / 175 mm (světlost otvoru)

popis prvku:

- materiál: ocelový plech, pásovina + L profily
- povrchová úprava: vícevrstvý vápenný nátěr - ličky
- kování: 2 x trn + závěs s okem z pásoviny  
a profilovaná petlice s dřevěným úchytem



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-44

název, označení: dřevěná obložková zárubeň s profilací  
bez dveřního křídlaumístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-045a

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 780 / 1760 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín slon. kost
- kování: 2 x kovaný trn, skoba k myšákovému zámku



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a doplněn, ev. bude provedena jeho tvarová replika za použití hodnotných prvků

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-45

název, označení: dřevěná obložková zárubeň s polodrážkou a profilací, bez dveřního křídla

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-047

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 920 / 1870 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín slon. kost
- kování: 2 x kovaný trn, skoba k myšákovému zámku



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a doplněn, ev. bude provedena jeho replika za použití hodnotných prvků

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-46

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: gotický lomený portál

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-048

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☐ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☒ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☒ restaurování

rozměry prvku: 820 / 1725 mm

popis prvku:

- materiál: žula
- povrchová úprava: prvek opatř. vápenným nátěrem



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude restaurován restaurátorem s příslušnou licencí ministerstva kultury (restaurátor před zahájením prací zpracuje restaurátorský záměr, po dokončení restaurování vypracuje restaurátorskou zprávu)

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-47

název, označení: dřevěná obložková zárubeň s polodrážkou,  
bez dveřního křídlaumístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-050

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 950 / 1910 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín slon. kost
- kování: 2 x kovaný trn, 1 x skoba k myšákovému zámku

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-48

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: 2 x jednoduché okno se sloupkem a poutcem  
(na kříž) a půlkruhovým nadpražím, čtyřkřídle,  
okno 24 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-050

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☒ historický ☐ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1510 / 1450 + 60 + 990 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem  
odstín slon. kost a hnědým nátěrem
- kování spodního okna: 6 x 2 závěs,  
8 x 2 rohovník, 4 x 2 kličky,  
středový úchyt
- kování okna nad poutcem: 6 x rohovník, 6 x obrtlák
- chybí 1 křídlo z vnějšího nadpraží



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků, hodnotné části - kování - budou demontovány a osazeny na nový prvek

schema (detail), poznámka:



## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-49

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: 2 x jednoduché okno se sloupkem a poutcem  
(na kříž) a půlkruhovým nadpražím, čtyřkřídlé,  
okno 24 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-051

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 1510 / 1450 + 60 + 990 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem  
odstín slon. kost a hnědým nátěrem
- kování spodního okna: 6 x 2 závěs,  
8 x 2 rohovník, 4 x 2 kličky,  
středový úchyt
- kování okna nad poutcem: 6 x rohovník,  
6 x obrtlík
- 1 x vent. okénko na vnějším okně



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků, hodnotné části - kování - budou demontovány a osazeny na nový prvek

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-50

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: 2 x jednoduché okno se sloupkem a poutcem  
(na kříž) a půlkruhovým nadpražím, čtyřkřídlé,  
okno 24 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-052

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 1510 / 1450 + 60 + 990 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem  
odstín slon. kost a hnědým nátěrem
- kování spodního okna: 6 x 2 závěs,  
8 x 2 rohovník, 4 x 2 klíčky,  
středový úchyt
- kování okna nad poutcem: 6 x rohovník, 6 x obrtlík
- 1 x vent. okénko na vnějším okně



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků, hodnotné části - kování - budou demontovány a osazeny na nový prvek

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-51

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: 2 x jednoduché okno se sloupkem a poutcem  
(na kříž) a půlkruhovým nadpražím, čtyřkřídlé,  
okno 24 tabulkové, ven a dovnitř otevíravé

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-052

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☒ historický ☐ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1510 / 1450 + 60 + 990 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem  
odstín slon. kost a hnědým nátěrem
- kování spodního okna: 6 x 2 závěs,  
8 x 2 rohovník, 4 x 2 klíčky,  
středový úchyt
- kování okna nad poutcem: 6 x rohovník, 6 x obrtlík
- 2 x vent. okénko na vnějším okně



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků, hodnotné části - kování - budou demontovány a osazeny na nový prvek

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-52

název, označení: dřevěný parapet schodišťové stěny

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-001

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 3060 / 325 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a doplněn a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-52b

název, označení: jednoduché okno jednokřídlé, novodobé,  
otevíravé  
(křídlo původně zdvojené)

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-001

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☐ historický ☒ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 600 / 600 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen krycím nátěrem



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-52c

název, označení: kamenné ostění s jednoduchou profilací

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-001

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☐ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☒ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☒ restaurování

rozměry prvku: šířka kamenného profilu - 160 mm

popis prvku:

- materiál: předpoklad - žula
- povrchová úprava: prvek opatř. vápenným nátěrem



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude restaurován restaurátorem s příslušnou licencí ministerstva kultury (restaurátor před zahájením prací zpracuje restaurátorský záměr, po dokončení restaurování vypracuje restaurátorskou zprávu)

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-53

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: fošnová zárubeň s polodrážkou

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-001

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 770 / 1880 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem
- prvek silně zdevastovaný dřevomorkou

doporučené řešení úprav prvku:  
prvek bude demontován

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-54

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: jednoduché okno dvoukřídlé s poutcem a nadpražím do tvaru čtverťkuhu,  
6 tabulkové, s ventilačním okénkem

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-001

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování


rozměry prvku: 500 / 1750 mm (k poutci)

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem a nátěrem odstín slon. kost
- kování spodního okna: 3 x atypické kování s jednoduchou profilací, 4 x rohovník, středový úchyt
- kování okna nad poutcem: 2 x klička

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a doplněn, ev. bude provedena jeho replika za použití hodnotných prvků (části oken - křídel a kování)



schema (detail), poznámka:



## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-55

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: 2 x jednoduché okno s poutcem a půlkruhovým nadpražím (spodní okno 2 sloupky, nadpraží 1 sloupek), pětikřídlé, okno 17 tabulkové, horní okno vyjímatelné

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-004

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 1565 - 1590 / 1370 + 80 + 700 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín slon. kost a hnědým nátěrem
- kování venkovního okna: 3 x 2 kování atypické s jednoduchou profilací, 6 x klička, 3 x háčky + očka, 12 x rohovník
- kování vnitřního okna: 3 x 2 kování atypické s jednoduchou profilací, 12 x rohovník
- kování okna nad poutcem: 2 x obrtlík, 6 x rohovník



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a doplněn, ev. bude provedena jeho replika za použití hodnotných prvků (částí oken - křídel a kování)

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-56

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: 2 x jednoduché okno s poutcem a rovným nadpražím (spodní okno 2 sloupky, nadpraží 1 sloupek), pětikřídlé, okno 17 tabulkové, horní okno vyklápěcí

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-006

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 1540 / 1370 + 80 + 700 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín slon. kost a hnědým nátěrem
- kování venkovního okna: 3 x 2 kování atypické s jednoduchou profilací, 6 x klička, 3 x háčky + očka
- kování vnitřního okna: 3 x 2 kování atypické s jednoduchou profilací
- kování okna nad poutcem: 2 x 2 kování atypické s jednoduchou profilací, 5 x klička, 2 x obtlík
- po pravé straně pákový mechanismus na vyklápění horních dílů - nefunkční

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a doplněn, ev. bude provedena jeho replika za použití hodnotných prvků (části oken - křídel a kování)



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-57

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: 2 x jednoduché okno dvoukřídlé s poutcem,  
nadpraží do tvaru čtvrtkruhu,  
okno 12 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-006

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demonťáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: cca 730 / 2470 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen hnědým nátěrem a  
nátěrem odstín slon. kost
- kování spodního okna: 3 x závěs atypický s jednoduchou profilací,  
2 x klička
- kování okna nad poutcem: 3 x rohovník, 3 x obrtlík



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a doplněn, ev. bude provedena jeho replika za použití  
hodnotných prvků (části oken - křídel a kování)

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

2-58

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: 2x dvoukřídlé dveře do obložkové široké zárubně, křídla trojdílná kazetová s jednoduchou profilací

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-006

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☒ historický ☐ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozený

způsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1150 / 2110 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín slon. kost
- kování 1 křídla: 2 x závěs dvevní atypický s bohatou profilací
- na levém křídle z místnosti č. 048 nové typové závěsy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a nevhodné novodobé prvky kování budou nahrazeny

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-59a

název, označení: dvojité okno dvoukřídlé, ven a dovnitř otevíravé,  
venkovní křídla chybí

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-007

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava




restaurování

rozměry prvku: 950 / 1430 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín  
slon. kost - vnitřní křídla
- kování: typové
- chybí vnější okenní křídla



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-59b

název, označení: dvojité okno dvoukřídlé, ven a dovnitř otevíravé,  
venkovní křídla chybí

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-007

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava




restaurování

rozměry prvku: 950 / 1430 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen nátěrem odstín  
slon. kost - vnitřní křídla
- kování: typové
- chybí vnější okenní křídla



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-60

název, označení: 2 x okno jednoduché, dvoukřídle,  
ven a dovnitř otevíravé, 6 tabulkové

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-005a

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: cca 950 / 1430 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatřen  
hnědým nátěrem a odstín  
slon. kost
- kování: typové



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-60b

název, označení: ocelová komínová dvířka v ocelovém rámu  
s polodrážkouumístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-005b

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☐ truhlářský ☐ kovářský ☒ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: cca 350 / 350 mm (světlost otvoru)

popis prvku:

- materiál: ocelový plech, pásovina + L profily
- povrchová úprava: vícevrstvý vápenný nátěr - ličky
- kování: 2 x trn + závěs s okem z pásoviny  
a profilovaná petlice



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ



schema (detail), poznámka:



## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-60c

název, označení: ocelová komínová dvířka v ocelovém rámu  
s polodrážkouumístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-005a

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:

☐

truhlářský

☐

kovářský

☒

zámečnický

☐

kamenický

☐

ostatní

původnost:

☒

historický

☐

novodobý

stav:

☐

nepoškozený

☒

poškozený

☐

silně poškozený

způsob ochrany:

☐

odstranění

☐

demonťáž vč. opravy

☒

ponechání na místě + oprava

☐

restaurování

rozměry prvku: cca 200 / 150 mm (světlost otvoru)

popis prvku:

- materiál: ocelový plech, pásovina + L profily
- povrchová úprava: vícevrstvý vápenný nátěr - ličky
- kování: 2 x trn + závěs s okem z pásoviny  
a profilovaná petlice



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-60d

název, označení: ocelová komínová dvířka v ocelovém rámu  
s polodrážkouumístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-005a

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:

☐

truhlářský

☐

kovářský

☒

zámečnický

☐

kamenický

☐

ostatní

původnost:

☒

historický

☐

novodobý

stav:

☐

nepoškozený

☒

poškozený

☐

silně poškozený

způsob ochrany:

☐

odstranění

☐

demontáž vč. opravy

☒

ponechání na místě + oprava

☐

restaurování

rozměry prvku: cca 200 / 150 mm (světlost otvoru)

popis prvku:

- materiál: ocelový plech, pásovina + L profily
- povrchová úprava: vícevrstvý vápenný nátěr - ličky
- kování: 2 x trn + závěs s okem z pásoviny  
a profilovaná petlice



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-60e

název, označení: ocelová komínová dvířka v ocelovém rámu  
s polodrážkouumístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-005a

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☐ truhlářský ☐ kovářský ☒ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: cca 210 / 175 mm (světlost otvoru)

popis prvku:

- materiál: ocelový plech, pásovina + L profily
- povrchová úprava: vícevrstvý vápenný nátěr - ličky
- kování: 2 x trn + závěs s okem z pásoviny  
a profilovaná petlice



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-65

název, označení: dvoukřídlé dveře do obložkové zárubně,  
dvevní křídlo kazetové třídlíné s jednoduchou  
profilací

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-007

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☒ historický ☐ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☐ poškozený ☒ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 1215 / 2150 mm (světlost zárubně)

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. nátěrem odstín slon. kost
- kování: 2 x dvevní závěsy atyp. s jednoduchou profilací
- zhlaví zárubně silně poškozeno dřevomorkou



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených atypických prvků, hodnotné části - kování - budou demontovány a osazeny na nový prvek

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-87

název, označení: zbytky rámové zárubně bez křídla  
(pod schody na půdu)

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-029

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☒ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatní

původnost: ☒ historický ☐ novodobý

stav: ☐ nepoškozený ☐ poškozený ☒ silně poškozený

způsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 775 / 1520 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: bez úpravy
- kování: 2 x kovaný trn
- prvek silně zdevastovaný

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude nahrazen - viz typologie nově navržených  
atypických prvků



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-88

název, označení: svlakové dveřní křídlo do obložkové zárubně  
(na schody na půdu)

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-029

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 990 / 2490 mm

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv
- povrchová úprava: prvek opatř. hnědým nátěrem  
a odstínem slon. kost
- kování: 2 x kovaný závěs na trny, myšákový zámek

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a doplněn, ev. bude  
provedena jeho tvarová replika za použití hodnotných  
prvků (kování) a ponechán in situ



schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

2-89

název, označení: schodnicové schodiště dřevěné do krovu,  
podbité fošnamiumístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-2-056

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:



truhlářský



kovářský



zámečnický



kamenický



ostatní

původnost:



historický



novodobý

stav:



nepoškozený



poškozený



silně poškozený

způsob ochrany:



odstranění



demontáž vč. opravy



ponechání na místě + oprava



restaurování

rozměry prvku: 960 / 280 mm (půdor. rozměr  
stupně)

popis prvku:

- materiál: dřevěný masiv ,  
1 + 16 + 1 ks stupňů
- povrchová úprava: bez úprav
- schodnice: 75 x 165 mm



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a doplněn a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

3-24

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

název, označení: kamenný stupeň druhotně použitý

umístění: 2. patro - 3. np  
m.č. K1-3-001

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☐ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☒ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozenýzpůsob opravy: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměr prvku: 1140 / 470 + výška 210 mm

popis prvku:

- materiál: žula
- povrchová úprava: bez úpravy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a bude rozhodnuto  
o jeho možném dalším využití dle PD

schema (datum), poznámka:



## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

3-24b

název, označení: ocelová kovaná kleština - závlač

umístění: krov - 3. np  
m. č. K1-3-západní průčelí  
nad průjezdem

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:

☐

truhlářský

☒

kovářský

☐

zámečnický

☐

kamenický

☐

ostatní

původnost:

☒

historický

☐

novodobý

stav:

☒

nepoškozený

☐

poškozený

☐

silně poškozený

způsob ochrany:

☐

odstranění

☐

demontáž vč. opravy

☒

ponechání na místě + oprava

☐

restaurování

rozměry prvku: cca 700 mm

popis prvku:

- materiál: ocelová tyčovina obdélníkového průřezu
- povrchová úprava: černý nátěr



doporučené řešení úprav prvku:

z prvku budou odstraněny dožilé nátěry a bude znovu opatřen základním antikorozním nátěrem a vrchní grafitovou barvou

schema (detail), poznámka:

přesné rozměry a profil budou oměřeny v průběhu stavby po osazení lešení

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

3-24c

název, označení: okenní otvor s kamenným rámováním

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-3-001

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☐ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☒ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☒ restaurování

rozměry prvku: 135 / 772 mm (světlost otvoru)

popis prvku:

- materiál: žula, kamenné rámování je částečně sesazeno z druhotně použitých prvků
- povrchová úprava: bez úpravy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude restaurován restaurátorem s příslušnou licencí ministerstva kultury (restaurátor před zahájením prací zpracuje restaurátorský záměr, po dokončení restaurování vypracuje restaurátorskou zprávu)

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

3-24d

název, označení: okenní otvor s kamenným rámováním

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-3-001

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:

☐

truhlářský

☐

kovářský

☐

zámečnický

☒

kamenický

☐

ostatní

původnost:

☒

historický

☐

novodobý

stav:

☐

nepoškozený

☒

poškozený

☐

silně poškozený

způsob ochrany:

☐

odstranění

☐

demontáž vč. opravy

☐

ponechání na místě + oprava

☒

restaurování

rozměry prvku: 565 / 952 mm (světlost otvoru)

popis prvku:

- materiál: žula, kamenné rámování je částečně sesazeno z druhotně použitých prvků
- povrchová úprava: bez úpravy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude restaurován restaurátorem s příslušnou licencí ministerstva kultury (restaurátor před zahájením prací zpracuje restaurátorský záměr, po dokončení restaurování vypracuje restaurátorskou zprávu)

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

3-24e

název, označení: okenní otvor s kamenným rámováním

umístění: 1. patro - 2. np  
m. č. K1-3-001

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:

☐

truhlářský

☐

kovářský

☐

zámečnický

☒

kamenický

☐

ostatní

původnost:

☒

historický

☐

novodobý

stav:

☐

nepoškozený

☒

poškozený

☐

silně poškozený

způsob ochrany:

☐

odstranění

☐

demontáž vč. opravy

☐

ponechání na místě + oprava

☒

restaurování

rozměry prvku: 125 / 821 mm (světlost otvoru)

popis prvku:

- materiál: žula, kamenné rámování je částečně sesazeno z druhotně použitých prvků
- povrchová úprava: bez úpravy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude restaurován restaurátorem s příslušnou licencí ministerstva kultury (restaurátor před zahájením prací zpracuje restaurátorský záměr, po dokončení restaurování vypracuje restaurátorskou zprávu)

schema (detail), poznámka: