

# ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ - KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Prosinec / 2014 Ing. Šantavá

Prvek:

**CHOROVÁ PŘEPÁŽKA (MŘÍŽKA)**

Číslo:

**MŘ/1**

POČET KUSŮ: 1

DATE: 19. stol.

popis:

Chórová přepážka ze dvou kusů, s dřevěným madlem + dvoukřídlová vrátka (zámečnická práce) s dřevěným madlem a spodním prahem.

umístění:

Mezi lodí a presbyteriem

rozměry: přepážka  
vrátka

v 700 mm; dl. 2910 + 2970 mm  
v 730 mm; dl. 840 + 820 mm

materiál:

Ocel, litina, dřevo

povrchová úprava:

Černý nátěr (kuličky modrý)


stav:

Napadena korozí, poškozený nátěr, chybí spodní práh (?)

poznámka:

návrh:

Osadit na původní místo, ošetřit proti korozi, opatřit novým černým nátěrem (kuličky modrým), dřevěné prvky přetřít nátěrem s voskem; doplnit spodní práh



Celkový pohled

Detail – dvířka

# ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ - KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Prosinec / 2014 Ing. Šantavá

Prvek:

**ZVONEK**

Číslo:

**ZV/2**

POČET KUSŮ: 1

DATAČE:

popis:

Zvonek zavěšený na kované konzole, s hedvábnou vyšívanou stuhou.

umístění:

Presbyterium, severní stěna

rozměry:

v 410 mm

materiál:

Bronz

povrchová úprava:


stav:

Uprášené a ušpiněné.

poznámka:

návrh:

Nosnou konzolu ošetřit proti korozi, bronzový povrch zvonku navoskovat, stuhu odborně očistit. (před výmalbou demontovat pouze stuhu, zvonek a konzolu zakrýt).



Celkový pohled

Detail

# ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ - KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Prosinec / 2014 Ing. Šantavá

Prvek:

**TERČ**

Číslo:

**TE/3.1-2**

POČET KUSŮ: 1 + 1

DATAČE:

popis:

Kruhový malovaný terč zakrývající závěs lustru, karton na dřevěném rámu

umístění:

Lod', strop

rozměry:

d 900 mm

materiál:

Karton

povrchová úprava:

Malba (řemeslná)

stav:

Dožitý

poznámka:

Původně 3ks, jeden zůstal na původním místě, druhý byl v době průzkumu uložen v sakristii, třetí je nezvěstný.

návrh:

Zachované dva terče odborně ošetřit a uložit na vhodné místo, zhotovit kopie na Cu plechu - 3 ks.



Celkový pohled

Detail



# ČESKÝ KRUMLOV, KLÁŠTER MINORITŮ - KOSTEL

TABULKY PRVKŮ

Prosinec / 2014 Ing. Šantavá

Prvek:

**LUSTR S KŘÍŠŤÁLOVÝMI OVĚSY**

Číslo:

**SV/4**

POČET KUSŮ: 1

DATECE: 19. stol.

popis:

Lustr s křišťálovými ověsy osazený novodobými „svíčkami“.

umístění:

Loď, strop

rozměry:

materiál:

Sklo

povrchová úprava:

broušení

stav:

Silně uprášený.

poznámka:

V minulosti zde byly údajně celkem tři obdobné lustry – chybějící dva budou doplněny.

návrh:

Svěsit, demontovat ověsy, ultrazvukem vyčistit skleněné díly, zkontrolovat nosnou konstrukci, vyměnit vnitřní elektrické rozvody, osadit nové světelné zdroje totožného tvaru jako stávající, znovu pověsit.



Celkový pohled

Detail