



	STAVEBNÍ GEOLOGIE n. p. Praha 1, Gorkého 7				
	Odběratel: MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR Č. KRUMLOV				
	Název úkolu: Č. KRUMLOV - ZIMNÍ STADION				
	Číslo úkolu: 65889 07 K1	Zpracoval: KRČ Křm	Kreslil: KRČ Křm	Schválil: Ing. HALAMA, CSc.	Datum: IX. 73
GEOLOGICKÝ ŘEZ II-II'				Měřítko: 1:200/100	Čís. příl.: 4.2.